

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/worek-materialowy-dla-odkurzacza-yt-85715-do-gornego-zbiornika-yt-85741-yato-p-46957.html>



WOREK MATERIAŁOWY DLA ODKURZACZA YT-85715 (DO GÓRNEGO ZBIORNIKA) YT-85741 Yato

Cena brutto	9,83 zł
Cena netto	7,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85741
Kod producenta	YT-85741
Kod EAN	5906083084799
Producent	YATO

Opis produktu

Worek materiałowy do odkurzacza Yato YT-85715 (górny zbiornik) - YT-85741

Worek materiałowy przeznaczony do montażu w górnym zbiorniku odkurzacza przemysłowego Yato YT-85715. Wykonany z wytrzymałego materiału filtracyjnego, zapewnia skuteczne zbieranie pyłów budowlanych, wiórów drewnianych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych podczas prac warsztatowych i remontowych.

Model YT-85741

Kompatybilność Yato YT-85715

Typ zbiornika Górny

Materiał Tkanina filtracyjna

Charakterystyka worka materiałowego do odkurzacza przemysłowego

Kompatybilność z górnym zbiornikiem

Worek zaprojektowany specjalnie do montażu w górnym zbiorniku odkurzacza Yato YT-85715. Taki układ pozwala na łatwiejszą wymianę worka bez konieczności opróżniania całego zbiornika oraz zapobiega przedostawaniu się drobnego pyłu do silnika

odkurzacza.

Wytrzymały materiał filtracyjny

Wykonany z odpornej na rozdarcia tkaniny, która zachowuje strukturę nawet przy zbieraniu ostrych wiórów drewnianych czy kawałków szpachli. Materiał zapewnia odpowiednią przepuszczalność powietrza przy jednoczesnym zatrzymywaniu drobnych cząstek pyłu.

Wszechstronność zastosowania

Skutecznie zbiera różne typy zanieczyszczeń: pył cementowy, pył po szlifowaniu gładzi i szpachłówki epoksydowej, wióry drewniane oraz odpady z tworzyw sztucznych. Jeden worek wystarcza do różnorodnych prac budowlanych i wykończeniowych.

Prosta wymiana worka

Konstrukcja worka umożliwia szybki montaż i demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Wymiana pełnego worka zajmuje kilkadziesiąt sekund, co minimalizuje przestoje w pracy i utrzymuje ciągłość procesu odkurzania.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-85741
Producent	Yato
Kompatybilność	Odkurzacze Yato YT-85715
Miejsce montażu	Górny zbiornik
Typ worka	Materiałowy (wielokrotnego użytku)
Przeznaczenie	Gładź, pył cementowy, pył po szlifowaniu szpachłówki epoksydowej, drewno, tworzywa sztuczne

Zastosowanie worka do odkurzacza przemysłowego

- Zbieranie pyłu cementowego podczas prac murarskich i tynkarskich
- Odkurzanie po szlifowaniu gładzi gipsowych i szpachłówek
- Usuwanie pyłu po szlifowaniu szpachłówki epoksydowej
- Zbieranie wiórów i pyłu drewnianego w warsztacie stolarskim
- Odkurzanie odpadów z tworzyw sztucznych po cięciu i frezowaniu
- Czyszczenie stanowisk pracy po pracach remontowych

-
- Utrzymanie porządku w warsztatach budowlanych
 - Odkurzanie po szlifowaniu powierzchni drewnianych i lakierniczych

Jak sprawdzić kompatybilność worka

Przed zakupem upewnij się, że posiadasz odkurzacz Yato model YT-85715 z górnym zbiornikiem. Worek YT-85741 jest dedykowanym akcesorium do tego konkretnego modelu i nie pasuje do innych odkurzaczy. Sprawdź tabliczkę znamionową na obudowie odkurzacza lub instrukcję obsługi.

Użytkowanie i konserwacja worka materiałowego

Worek materiałowy można opróżnić i używać wielokrotnie, co czyni go ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu do worków jednorazowych. Po napełnieniu należy wyjąć worek z górnego zbiornika, wysypać zawartość do pojemnika na odpady i sprawdzić stan tkaniny.

Regularne czyszczenie worka przedłuża jego żywotność. Można go oczyścić poprzez delikatne wytrząsanie lub odkurzenie od strony zewnętrznej. W przypadku silnego zakurzenia dopuszczalne jest pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Przed ponownym montażem worek musi być całkowicie suchy.

Zaleca się wymianę worka na nowy, gdy materiał zaczyna tracić elastyczność, pojawiają się pęknięcia lub zmniejsza się przepływ powietrza przez odkurzacz pomimo opróżnionego worka. Uszkodzony worek może przepuszczać drobny pył do silnika, skracając jego żywotność.

Kiedy wymienić worek na nowy

Sygnalem do wymiany worka są widoczne uszkodzenia mechaniczne tkaniny, przetarcia w miejscach styku z krawędziami zbiornika lub wyraźny spadek mocy ssania odkurzacza. Średni czas eksploatacji worka materiałowego przy intensywnym użytkowaniu wynosi od kilku miesięcy do roku, w zależności od rodzaju zbieranych zanieczyszczeń.