

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapl-on-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-67-geko-p-24400.html>

Zapłon do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-67 GEKO

Cena brutto	36,19 zł
Cena netto	29,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83051-67
Kod producenta	CG83051-67
Kod EAN	5901477157486
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zapłon do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Moduł zapłonowy dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO serii G83051. Odpowiada za wytworzenie iskry inicjującej zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika.

Model CG83051-67

Kompatybilność Kosiarka G83051

Producent GEKO

Typ części Oryginalna zamienna

Charakterystyka modułu zapłonowego

Funkcja w układzie zapłonowym

Moduł zapłonowy generuje wysokie napięcie (kilkanaście tysięcy woltów) przekształcane następnie przez świecę zapłonową w iskrę elektryczną. Moment wytworzenia iskry jest synchronizowany z położeniem tłoka w cylindrze, co zapewnia prawidłowy cykl pracy silnika czterosuwowego.

Kompatybilność z urządzeniem

Część zaprojektowana specjalnie dla kosiarek spalinowych GEKO model G83051. Wymiary montażowe, parametry elektryczne oraz punkty mocowania są dostosowane do oryginalnej specyfikacji producenta, co umożliwia bezpośrednią wymianę bez modyfikacji.

Montaż i instalacja

Wymiana modułu zapłonowego wymaga podstawowych narzędzi (klucze nasadowe, śrubokręt) oraz odłączenia przewodu świecy zapłonowej. Kluczowe jest zachowanie prawidłowej szczeliny powietrznej między modułem a magnesem na kole zamachowym (zwykle 0,2-0,4 mm), co wpływa na jakość generowanej iskry.

Trwałość eksploatacyjna

Moduły zapłonowe są elementami bezobsługowymi, które nie wymagają regulacji w trakcie użytkowania. Typowa żywotność przy prawidłowej eksploatacji wynosi kilka sezonów. Awarie najczęściej wynikają z uszkodzeń mechanicznych, przegrzania lub infiltracji wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83051-67
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Producent	GEKO
Typ części	Moduł zapłonowy (cewka zapłonowa)
Zastosowanie	Silniki spalinowe jednocylindrowe

Objawy uszkodzenia modułu zapłonowego

Typowe symptomy awarii

Silnik nie odpala mimo prawidłowego rozruchu, przerywana praca silnika (gaśnięcie pod obciążeniem), brak iskry na świecy zapłonowej przy testowaniu, trudności z uruchomieniem na gorąco. Przed wymianą modułu należy sprawdzić stan świecy zapłonowej, przewodów oraz przerwę zapłonową.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Moduł CG83051-67 jest dedykowany wyłącznie dla kosiarek GEKO G83051. Zastosowanie modułu o innych parametrach elektrycznych może

prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika lub uszkodzenia układu zapłonowego.

Sprawdzanie numeru części

Oryginalny numer części znajduje się zazwyczaj na obudowie modułu zapłonowego. W przypadku wcześniejszych wymian warto porównać wymiary montażowe i rozmieszczenie otworów mocujących ze zdjęciami produktu lub skonsultować się z instrukcją obsługi kosiarki.

Konserwacja układu zapłonowego

Moduł zapłonowy nie wymaga bezpośredniej konserwacji, jednak jego trwałość zależy od stanu całego układu. Regularna wymiana świecy zapłonowej (co sezon lub co 100 godzin pracy), utrzymanie czystości w komorze silnika oraz ochrona przed wilgocią wydłużają żywotność wszystkich komponentów elektrycznych.

Szczelina powietrzna między modułem a magnesem powinna być kontrolowana po każdej wymianie lub demontażu. Zbyt duża szczelina osłabia iskrę, zbyt mała może prowadzić do uszkodzenia modułu przez kontakt z obracającym się magnesem.

Produkty powiązane

Przy wymianie modułu zapłonowego warto rozważyć jednoczesną wymianę świecy zapłonowej oraz kontrolę przewodu wysokiego napięcia. Kompletna regeneracja układu zapłonowego zapewnia pewny rozruch i stabilną pracę silnika przez kolejne sezony.