

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaplon-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-67-geko-p-24408.html>

Zapłon do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-67 GEKO

Cena brutto	36,84 zł
Cena netto	29,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83052-67
Kod producenta	CG83052-67
Kod EAN	5901477157578
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zapłon do kosiarki spalinowej GEKO G83052 CG83052-67

Moduł zapłonowy zaprojektowany jako część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO serii G83052. Komponent odpowiedzialny za generowanie iskry niezbędnej do uruchomienia silnika spalinowego.

Producent GEKO
Model CG83052-67
Kompatybilność Kosiarka G83052
Typ części Zapłon oryginalny

Charakterystyka modułu zapłonowego

Funkcja w układzie zapłonowym

Moduł zapłonowy przekształca sygnał z czujnika położenia wału korbowego na impuls wysokiego napięcia, który dociera do świecy zapłonowej. Sprawny zapłon zapewnia stabilne uruchamianie silnika oraz jego prawidłową pracę pod obciążeniem.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu kosiarki GEKO G83052 CG83052-67. Wymiary, punkty montażowe oraz charakterystyka elektryczna są zgodne z parametrami oryginalnego podzespołu, co gwarantuje bezproblemową wymianę.

Konstrukcja odporna na warunki pracy

Obudowa modułu zabezpieczona przed wpływem wibracji, wilgoci oraz temperatury występującej w komorze silnika. Odpowiednia izolacja elektryczna zapobiega przeskokom iskry i zapewnia stabilność parametrów w czasie eksploatacji.

Parametry elektryczne

Moduł generuje napięcie wtórne odpowiednie do przebicia szczeliny elektrodowej świecy zapłonowej. Synchronizacja z obrotami silnika zapewnia właściwy moment zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83052-67
Typ produktu	Moduł zapłonowy (cewka zapłonowa)
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Typ montażu	Bezpośredni na bloku silnika
Zastosowanie	Część zamienna oryginalna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego modułu zapłonowego w kosiarce GEKO G83052
- Naprawa układu zapłonowego przy problemach z rozruchem silnika
- Serwis kosiarek spalinowych z objawami przerw w zapłonie
- Modernizacja kosiarek z zużytym modułem oryginalnym
- Utrzymanie sprawności technicznej sprzętu ogrodniczego

Jak rozpoznać uszkodzony zapłon

Symptomy wskazujące na konieczność wymiany modułu zapłonowego to: trudności z uruchomieniem silnika mimo sprawnej świecy, nieregularne obroty silnika, samoczynne gaśnięcie podczas pracy, brak iskry przy testowaniu świecy na masie. Przed wymianą warto sprawdzić stan świecy zapłonowej oraz przewodu wysokiego napięcia.

Wymiana modułu zapłonowego

Wymiana zapłonu w kosiarce GEKO G83052 wymaga odłączenia przewodu świecy zapłonowej oraz odkręcenia śrub mocujących moduł do bloku silnika. Przed montażem nowej części należy sprawdzić luz między modułem a magnesami koła zamachowego — zazwyczaj wynosi on 0,2-0,4 mm i reguluje się go za pomocą podkładek dystansowych lub szablonu. Zbyt mały luz może powodować uszkodzenie modułu, zbyt duży — osłabienie iskry.

Po montażu należy sprawdzić połączenia elektryczne oraz przetestować uruchomienie silnika. Stabilne obroty jałowe i brak przerw w pracy świadczą o prawidłowej instalacji. W przypadku dalszych problemów warto skontrolować stan świecy zapłonowej, przewodu wysokiego napięcia oraz czystość styków elektrycznych.

Produkty powiązane

Podczas wymiany zapłonu warto rozważyć sprawdzenie stanu świecy zapłonowej, przewodu wysokiego napięcia oraz filtra powietrza. Regularna konserwacja tych elementów wpływa na sprawność układu zapłonowego i żywotność całego silnika.