

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zbiornik-paliwa-do-kosiarki-spalinowej-g83050g83055-cg83050-38-geko-p-24392.html>

Zbiornik paliwa do kosiarki spalinowej G83050/G83055 CG83050-38 GEKO

Cena brutto	34,59 zł
Cena netto	28,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83050-38
Kod producenta	CG83050-38
Kod EAN	5901477157387
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zbiornik paliwa GEKO CG83050-38

Oryginalny zbiornik paliwa do kosiarek spalinowych GEKO G83050 i G83055. Element systemu paliwowego odpowiedzialny za magazynowanie benzyny i zapewnienie ciągłego dopływu paliwa do silnika.

Model CG83050-38

Kompatybilność G83050 / G83055

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Kompatybilność z modelami GEKO

Zbiornik zaprojektowany specjalnie dla kosiarek spalinowych GEKO G83050 oraz G83055. Dokładne odwzorowanie wymiarów i punktów mocowania gwarantuje bezproblemowy montaż bez konieczności modyfikacji.

Odporność chemiczna

Materiał wykonania wykazuje odporność na działanie benzyny, dodatków do paliw oraz olejów. Zapobiega degradacji tworzywa pod wpływem węglowodorów, co wydłuża żywotność elementu.

Konstrukcja szczelna

System mocowań i uszczelek zapewnia szczelność układu paliwowego. Eliminuje ryzyko wycieków benzyny podczas pracy i transportu kosiarki, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.

Prosta wymiana

Standardowe punkty montażowe umożliwiają samodzielną wymianę bez specjalistycznych narzędzi. Proces wymiany obejmuje demontaż starego zbiornika, przeniesienie przewodów paliwowych i montaż nowego elementu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-38
Kompatybilne modele kosiarek	GEKO G83050, GEKO G83055
Producent	GEKO
Typ produktu	Zbiornik paliwa (część zamienna)
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne odporne na benzynę
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego zbiornika paliwa w kosiarkach GEKO G83050
- Naprawa kosiarek GEKO G83055 z pękniętym zbiornikiem
- Przywrócenie szczelności układu paliwowego
- Serwis kosiarek z wyciekającym paliwem
- Modernizacja starszych jednostek z wyeksploatowanym zbiornikiem
- Części zapasowe do warsztatów serwisowych

Przed zakupem sprawdź zgodność

Upewnij się, że posiadasz kosiarkę spalinową GEKO model G83050 lub G83055. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z serwisem GEKO lub sprawdź dokumentację techniczną kosiarki.

Użytkowanie i konserwacja

Po montażu nowego zbiornika należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń paliwowych. Zaleca się przeprowadzenie testu szczelności poprzez napełnienie zbiornika i obserwację przez kilka minut w poszukiwaniu ewentualnych wycieków.

Podczas eksploatacji unikaj przechowywania kosiarki z pełnym zbiornikiem przez dłuższy czas (powyżej miesiąca), szczególnie w wysokich temperaturach. Benzyna ma tendencję do tworzenia osadów, które mogą zatykać układ paliwowy.

Regularnie sprawdzaj stan przewodów paliwowych i uszczelek. Ich uszkodzenie może prowadzić do wycieków nawet przy sprawnym zbiorniku. Wymiana przewodów co 2-3 lata zapobiega awariom.

Nie stosuj paliw z dodatkiem etanolu w stężeniu przekraczającym zalecenia producenta. Wysokie stężenie etanolu może przyspieszać degradację tworzywa sztucznego.

Produkty powiązane

Podczas wymiany zbiornika warto rozważyć wymianę przewodów paliwowych, filtra paliwa oraz uszczelek. Kompleksowa wymiana elementów układu paliwowego zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę kosiarki.