

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zebatka-plywajaca-lozysko-do-partnera-351-geko-g81140a-p-20801.html>

Zębatka pływająca + łożysko do Partnera 351 GEKO G81140A

Cena brutto	9,69 zł
Cena netto	7,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81140A
Kod producenta	G81140A
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zębatka pływająca + łożysko do Partnera 351 GEKO G81140A

Zestaw naprawczy układu napędowego pilarki łańcuchowej Partner 351, zawierający zębatkę pływającą oraz łożysko. Komponenty zaprojektowane do bezpośredniej wymiany zużytych elementów w mechanizmie sprzęgła.

Model G81140A

Kompatybilność Partner 351

Producent GEKO

Zawartość zestawu Zębatka + łożysko

Charakterystyka techniczna

Zębatka pływająca

Element przekładni napędowej odpowiedzialny za przeniesienie momentu obrotowego z silnika na łańcuch. Konstrukcja pływająca kompensuje niewielkie niecentryczności i redukuje wibracje podczas pracy.

Łożysko igiełkowe

Zapewnia płynny obrót zębatki przy minimalnym oporze. Konstrukcja igiełkowa wytrzymuje obciążenia radialne występujące w układzie napędowym pilarki podczas cięcia.

Kompatybilność z Partner 351

Wymiary i parametry dopasowane do specyfikacji fabrycznej modelu Partner 351. Zestaw montuje się w miejsce oryginalnych komponentów bez konieczności modyfikacji.

Materiał wykonania

Stal hartowana w przypadku zębátky oraz stal łożyskowa dla łożyska. Materiały dobrane pod kątem odporności na obciążenia dynamiczne i tarcie występujące w układzie napędowym.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	G81140A
Producent	GEKO
Typ produktu	Zestaw naprawczy (zębátka + łożysko)
Przeznaczenie	Pilarki łańcuchowe Partner 351
Zawartość zestawu	Zębátka pływająca, łożysko igiełkowe
Typ zębátky	Pływająca

Zastosowanie i montaż

Zestaw przeznaczony jest do wymiany w następujących sytuacjach:

- Zużycie zębów zębátky powodujące poślizg łańcucha
- Uszkodzenie łożyska objawiające się hałasem lub zacięciami
- Przegrzewanie układu napędowego podczas pracy
- Nieregularny ruch łańcucha na prowadnicy
- Regeneracja pilarki po intensywnej eksploatacji
- Profilaktyczna wymiana po określonym czasie użytkowania

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy potwierdzić model pilarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Zestaw G81140A jest dedykowany wyłącznie dla modelu Partner 351. Montaż w innych modelach może skutkować uszkodzeniem układu napędowego lub niewłaściwą pracą pilarki.

Diagnostyka i wymiana

Objawy wskazujące na konieczność wymiany zębatki lub łożyska:

Symptomy zużycia zębatki

Widoczne ścieranie zębów, pęknięcia materiału, nadmierne luz w połączeniu z wałem. Zębatka z uszkodzonymi zębami nie przenosi pełnego momentu obrotowego, co skutkuje zmniejszeniem prędkości łańcucha pod obciążeniem.

Symptomy uszkodzenia łożyska

Metaliczny zgrzyt podczas pracy, podwyższona temperatura w okolicy sprzęgła, trudności w rozruchu łańcucha. Uszkodzone łożysko zwiększa opór obrotowy i może prowadzić do przegrzania całego układu napędowego.

Zalecenia montażowe

Wymiana wymaga częściowego demontażu obudowy sprzęgła. Podczas montażu należy sprawdzić stan pozostałych elementów układu napędowego: bębna sprzęgła, sprężyn, szczęk. Nowe łożysko należy nasmarować smarem litowym przed montażem. Po wymianie konieczne jest sprawdzenie napięcia łańcucha i prawidłowości smarowania prowadnicy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji układu napędowego Partner 351 warto rozważyć wymianę także: sprzęgła odśrodkowego, bębna sprzęgła, prowadnicy, łańcucha tnącego oraz świecy zapłonowej. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność pilarki i zapewnia bezpieczeństwo pracy.