

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zelazko-parowe-3200w-330ml-kd4322-p-67974.html>



Żelazko parowe 3200W 330ml KD4322

Cena brutto	73,20 zł
Cena netto	59,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4322
Kod producenta	KD4322
Kod EAN	5903957023755
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Żelazko parowe KRAFT&DELE KD4322 — 3200W, 330ml, uderzenie pary 125 g/min

KD4322 to żelazko parowe marki KRAFT&DELE przeznaczone do codziennego prasowania różnych rodzajów tkanin. Urządzenie pracuje przy mocy znamionowej 2600 W i mocy maksymalnej 3200 W, co przekłada się na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej. Regulowany termostat oraz zmienne ustawienia pary pozwalają dopasować parametry do konkretnego materiału — od delikatnego jedwabiu po ciężki len i bawełnę.

Moc maksymalna 3200 W
Uderzenie pary 125 g/min
Pojemność zbiornika 330 ml
Napięcie 220–240 V AC

Charakterystyka urządzenia

Uderzenie pary 125 g/min

Chwilowe uwolnienie dużej ilości pary pod wysokim ciśnieniem skutecznie rozluźnia włókna tkaniny, co pozwala usunąć głębokie zagniecenia bez wielokrotnego przechodzenia żelazkiem po tym samym miejscu. Parametr wyrażony w g/min określa masę pary

wyrzucanej w trybie uderzenia — im wyższa wartość, tym większa skuteczność na grubych materiałach, takich jak len czy bawełna.

Pionowe prasowanie parą

Funkcja umożliwia kierowanie strumienia pary w górę, co pozwala odświeżać i wygładzać ubrania zawieszane na wieszaku, zasłony czy inne tkaniny bez konieczności rozkładania deski do prasowania. Sprawdza się szczególnie przy tkaninach wrażliwych na bezpośredni kontakt z gorącą stopą żelazka.

System Anti-Calc i blokada kapania

System antywapienny Anti-Calc ogranicza osadzanie się kamienia w układzie parowym, co wydłuża żywotność urządzenia i zapobiega brudzeniu tkanin osadami mineralnymi. Blokada kapania wyłącza wypływ wody w niskich temperaturach, kiedy żelazko nie osiągnęło jeszcze temperatury wystarczającej do wytworzenia pary — eliminuje ryzyko powstawania mokrych plam na prasowanym materiale.

Automatyczne wyłączenie i tryb energooszczędny

Funkcja automatycznego wyłączania dezaktywuje grzałkę po określonym czasie bezczynności urządzenia, co zmniejsza zużycie energii i ogranicza ryzyko przegrzania stopy podczas przerw w prasowaniu. Tryb energooszczędny dodatkowo redukuje pobór mocy w fazie podtrzymywania temperatury.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD4322
Moc znamionowa	2600 W
Moc maksymalna	3200 W
Napięcie zasilania	220-240 V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Pojemność zbiornika na wodę	330 ml
Uderzenie pary	125 g/min
Ciągły strumień pary	Tak
Regulacja temperatury	Tak
Pionowy strumień pary	Tak
Funkcja spryskiwania	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak

System Anti-Calc	Tak
Blokada kapania	Tak
Wskaźnik poziomu wody	Tak
Tryb energooszczędny	Tak

Zastosowanie

Regulacja temperatury i zmienne ustawienia pary pozwalają dostosować pracę żelazka do wymagań różnych tkanin. Model KD4322 sprawdza się w następujących zastosowaniach:

- Prasowanie koszul i bluzek z bawełny oraz bawełny z domieszką syntetyku
- Wygładzanie odzieży lnianej wymagającej wyższej temperatury i intensywnej pary
- Prasowanie wełnianych swetrów i marynarek z użyciem niższej temperatury i pary
- Odświeżanie delikatnych tkanin jedwabnych przy minimalnym ustawieniu termostatu
- Pionowe odświeżanie garniturów, sukienek i kurtek zawieszonych na wieszaku
- Wygładzanie zasłon i firan bez zdejmowania ich z karniszy
- Usuwanie głębokich zagnieceń na grubych tkaninach z użyciem funkcji uderzenia pary
- Codzienne prasowanie pościeli, obrusów i ręczników

Dobór temperatury do rodzaju tkaniny

Etykiety na odzieży zawierają symbole prasowania określające maksymalną temperaturę. Jedna kropka na etykiecie oznacza prasowanie do ok. 110°C (jedwab, syntetyki), dwie kropki — do ok. 150°C (wełna, poliamid), trzy kropki — do ok. 200°C (bawełna, len). Przed prasowaniem nowej tkaniny warto sprawdzić etykietę i ustawić termostat zgodnie z zaleceniem producenta odzieży.

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik o pojemności 330 ml napełnia się przez otwór wlewowy — widoczny wskaźnik poziomu wody informuje o aktualnym stanie napełnienia i sygnalizuje konieczność uzupełnienia. Do napełniania zaleca się używać wody destylowanej lub odwapnionej, co ogranicza osadzanie się kamienia i wspomaga działanie systemu Anti-Calc.

Po zakończeniu prasowania należy opróżnić zbiornik z pozostałej wody — zapobiega to rozwojowi bakterii i osadzaniu się osadów mineralnych wewnątrz układu parowego. Stopę żelazka czyści się wilgotną ściereczką po całkowitym wystygnięciu urządzenia. Żelazko przechowuje się w pozycji pionowej lub na specjalnej podstawce, aby uniknąć przypadkowego kontaktu gorącej stopy z powierzchnią.