

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-4-sztuk-folii-ochronnych-do-piaskarki-kabinowej-yato-yt-55841-yt-55849-yato-p-49400.html>



zestaw 4 sztuk folii ochronnych do piaskarki kabinowej Yato YT-55841 YT-55849 YATO

Cena brutto	14,90 zł
Cena netto	12,11 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-55849
Kod producenta	YT-55849
Kod EAN	5906083103292
Producent	YATO

Opis produktu

Folie ochronne do piaskarki kabinowej Yato YT-55849 - zestaw 4 sztuk

Zestaw folii ochronnych zaprojektowanych do piaskarki kabinowej Yato YT-55841. Zabezpieczają szyby robocze przed uszkodzeniami mechanicznymi i matowieniem przez ścierniwo podczas prac piaskarskich.

Kompatybilność Yato YT-55841

Wymiary folii 548 × 250 mm

Ilość w zestawie 4 szt.

Montaż Taśma klejąca

Charakterystyka folii ochronnych do piaskarki

Ochrona szyb roboczych piaskarki

Folia stanowi warstwę ochronną zabezpieczającą przezroczyste elementy kabiny przed bezpośrednim kontaktem z ścierniwem. Zapobiega matowieniu i zarysowaniom, które pogorszyłyby widoczność podczas pracy. Regularna wymiana folii pozwala utrzymać pełną przejrzystość bez konieczności wymiany kosztownych elementów szklanych.

Wymiary dopasowane do modelu YT-55841

Rozmiar 548 × 250 mm został precyzyjnie dobrany do wymiarów okien roboczych w piaskarce Yato YT-55841. Zapewnia pełne pokrycie powierzchni wymagającej ochrony bez konieczności przycinania czy dopasowywania. Kompatybilność z konkretnym modelem gwarantuje prawidłowe działanie i szczelność montażu.

Montaż na taśmę klejącą

Folia wyposażona w warstwę samoprzylepną umożliwia szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Taśma klejąca zapewnia stabilne mocowanie podczas intensywnej pracy piaskarki, jednocześnie pozwalając na łatwe usunięcie zużytej folii. Czas wymiany nie przekracza kilku minut.

Zestaw 4 sztuk folii wymiennych

Pakiet zawiera cztery folie, co wystarcza na kilka cykli wymiany w zależności od intensywności użytkowania. Zapas folii pozwala na natychmiastową wymianę po zauważeniu pogorszenia widoczności. Ekonomiczne rozwiązanie obniżające jednostkowy koszt eksploatacji piaskarki kabinowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-55849
Producent	Yato
Przeznaczenie	Piaskarka kabinowa Yato YT-55841
Wymiary folii	548 × 250 mm
Liczba sztuk w zestawie	4 szt.
Sposób mocowania	Taśma samoprzylepna
Typ produktu	Folia ochronna wymienna

Zastosowanie folii ochronnych

- Ochrona szyb roboczych w piaskarce kabinowej Yato YT-55841
- Zabezpieczenie przed matowieniem powierzchni przez ścierniwo
- Zapobieganie zarysowaniom podczas piaskowania elementów metalowych
- Utrzymanie pełnej widoczności w obszarze roboczym kabiny
- Przedłużenie żywotności oryginalnych szyb urządzenia
- Redukcja kosztów eksploatacji przez wymianę folii zamiast szyb
- Ochrona przed osadzaniem się pyłu ściernego na powierzchni

Użytkowanie i konserwacja folii

Kiedy wymienić folię ochronną

Wymiana folii powinna nastąpić w momencie zauważalnego pogorszenia widoczności przez okno robocze piaskarki. Objawy zużycia to matowa powierzchnia, liczne zarysowania lub miejscowe uszkodzenia warstwy ochronnej. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i rodzaju stosowanego ścierniwa - drobniejsze frakcje powodują wolniejsze zużycie.

Montaż folii ochronnej

Przed naklejeniem nowej folii należy dokładnie oczyścić powierzchnię szyby z pozostałości poprzedniej warstwy oraz pyłu. Folię należy przykleić równomiernie, unikając powstawania pęcherzy powietrza pod powierzchnią. Rozpoczęcie montażu od jednej krawędzi i stopniowe dociskanie zapobiega fałdowaniu materiału. Po zamontowaniu należy sprawdzić szczelność przylegnięcia w obrębie całej powierzchni.

Sprawdzanie kompatybilności

Folie YT-55849 są dedykowane wyłącznie do piaskarki Yato YT-55841. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego urządzenia - informacja znajduje się na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej. Użycie folii o niewłaściwych wymiarach może skutkować niepełną ochroną lub problemami z montażem.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji piaskarki kabinowej Yato YT-55841 zaleca się stosowanie oryginalnego ścierniwa piaskarskiego w odpowiedniej granulacji, rękawic roboczych do piaskarek kabinowych oraz regularną wymianę filtrów powietrza. Kompletny zestaw akcesoriów zapewnia efektywność pracy i bezpieczeństwo użytkownika.

...