

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-uszczerek-do-agregatu-t05010-ct05010-23-geko-p-34308.html>

## Zestaw uszczerek do agregatu T05010 CT05010-23 GEKO

Cena brutto	<b>93,71 zł</b>
Cena netto	<b>76,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CT05010-23</b>
Kod producenta	<b>CT05010-23</b>
Kod EAN	<b>5901477171871</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw uszczerek do agregatu T05010 CT05010-23 GEKO

Kompletny zestaw uszczerek zaprojektowany specjalnie dla agregatu prądotwórczego GEKO model T05010. Zawiera wszystkie niezbędne uszczelki do regeneracji silnika, zapewniając szczelność układu i przywrócenie pełnej sprawności urządzenia.

Kompatybilność GEKO T05010

Symbol katalogowy CT05010-23

Producent GEKO

Typ produktu Zestaw uszczerek

### Charakterystyka zestawu

#### Dedykowane dopasowanie

Zestaw opracowany wyłącznie dla modelu T05010, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie wszystkich elementów. Eliminuje to ryzyko nieszczelności wynikających z użycia nieoryginalnych lub uniwersalnych zamienników.

### Kompletność zestawu

Zawiera wszystkie uszczelki niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej regeneracji silnika agregatu. Pozwala na jednorazowy zakup wszystkich elementów potrzebnych do naprawy.

### Odporność termiczna

Materiały zastosowane w uszczelkach wytrzymują wysokie temperatury pracy silnika spalinowego oraz nagłe zmiany temperatur podczas rozruchu i wyłączenia urządzenia.

### Odporność chemiczna

Uszczelki zachowują właściwości przy kontakcie z paliwem, olejem silnikowym oraz spalinami, co zapewnia długotrwałą szczelność układu w warunkach eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

Model agregatu	GEKO T05010
Symbol katalogowy	CT05010-23
Producent	GEKO
Typ produktu	Kompletny zestaw uszczelek silnika
Zastosowanie	Regeneracja i naprawa silnika agregatu

## Zastosowanie zestawu

- Kompleksowa regeneracja silnika agregatu T05010
- Naprawa po uszkodzeniu uszczelek w wyniku przegrzania
- Wymiana profilaktyczna podczas przeglądu po określonym czasie pracy
- Usuwanie nieszczelności układu paliwowego i olejowego
- Przywracanie sprawności po długim okresie przechowywania
- Serwis agregatu po intensywnej eksploatacji

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić tabliczką znamionową agregatu, czy model urządzenia to T05010. Symbol CT05010-23 musi być zgodny z numerem katalogowym części zamiennych dla posiadanego urządzenia. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub producentem.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wskazówki dotyczące wymiany

Wymianę uszczelek należy przeprowadzać podczas kompleksowej regeneracji silnika lub w przypadku wystąpienia objawów nieszczelności, takich jak wycieki oleju, paliwa czy spadek mocy urządzenia. Przed montażem nowych uszczelek konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni przylegania z pozostałości starych uszczelek i zanieczyszczeń.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłową orientację uszczelek oraz moment dokręcania śrub zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie uszczelki, a zbyt słabe – nieszczelność połączenia.

### Przechowywanie zestawu

Zestaw uszczelek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Uszczelki wykonane z elastomerów mogą tracić właściwości pod wpływem starzenia się materiału, dlatego zaleca się wykorzystanie zestawu w ciągu 2-3 lat od zakupu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu agregatu T05010 warto rozważyć zakup filtra oleju, filtra powietrza oraz świecy zapłonowej dedykowanych dla tego modelu. Regularna wymiana części eksploatacyjnych wraz z kontrolą stanu uszczelek wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia niezawodną pracę.