

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-piasta-noza-do-kosiarki-spalinowej-g83050-cg83050-12-geko-p-24390.html>

Adapter piasta noża do kosiarki spalinowej G83050 CG83050-12 GEKO

Cena brutto	27,49 zł
Cena netto	22,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83050-12
Kod producenta	CG83050-12
Kod EAN	5901477157332
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Adapter piasta noża do kosiarki spalinowej G83050 CG83050-12 GEKO

Element łączący wał silnika z nożem tnącym w kosiarce spalinowej GEKO G83050. Odpowiada za prawidłowy montaż i stabilne zamocowanie noża podczas pracy urządzenia.

Model CG83050-12

Kompatybilność GEKO G83050

Typ produktu Część zamienna

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja w układzie napędowym

Adapter stanowi połączenie między wałem wyjściowym silnika a nożem tnącym. Zapewnia przeniesienie momentu obrotowego oraz utrzymuje nóż w stałej pozycji względem osi obrotu, co jest niezbędne dla równomiernego cięcia trawy.

Dedykowana kompatybilność

Element zaprojektowany specjalnie dla kosiarki spalinowej GEKO model G83050. Wymiary gniazda montażowego i geometria adaptera odpowiadają specyfikacji tego konkretnego modelu urządzenia.

Wymiana zużytego elementu

Adapter podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu w wyniku obciążeń mechanicznych i wibracji. Wymiana na nowy element przywraca właściwe parametry pracy układu tnącego i eliminuje luz w połączeniu.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Konstrukcja adaptera umożliwia wymontowanie zużytego i zamontowanie nowego elementu przy użyciu podstawowego zestawu narzędzi warsztatowych. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy serwisowej.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-12
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83050
Typ elementu	Adapter piasta noża
Producent	GEKO
Kategoria	Części zamienne do kosiarek spalinowych

Zastosowanie

- Wymiana zużytego adaptera w kosiarce GEKO G83050
- Naprawa układu mocowania noża po uszkodzeniu mechanicznym
- Przywrócenie stabilności noża przy wykrytym luzie
- Serwis okresowy kosiarki spalinowej
- Modernizacja układu tnącego po intensywnej eksploatacji

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej kosiarki. Adapter CG83050-12 pasuje wyłącznie do kosiarki GEKO G83050. Tabliczka znamionowa z oznaczeniem modelu znajduje się zazwyczaj na obudowie silnika lub pokrywie kosiarki.

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić adapter

Wymiana adaptera staje się konieczna, gdy występuje widoczny luz w połączeniu noża z wałem, nierównomierne cięcie trawy mimo naostrzonego noża, nietypowe drgania podczas pracy kosiarki lub widoczne uszkodzenia mechaniczne elementu (pęknięcia, deformacje).

Montaż nowego adaptera

Przed przystąpieniem do wymiany należy odłączyć przewód świecy zapłonowej, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie silnika. Kosiarkę należy przechylić w sposób zapobiegający wylewaniu się oleju lub paliwa. Po zdjęciu noża i starego adaptera, nowy element montuje się zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, zachowując właściwą kolejność montażu podkładek i nakrętek.

Moment dokręcenia

Nakrętka mocująca nóż powinna być dokręcona z odpowiednim momentem obrotowym, określonym w dokumentacji technicznej kosiarki. Zbyt słabe dokręcenie może prowadzić do poluzowania się noża podczas pracy, zbyt mocne – do uszkodzenia gwintu lub samego adaptera.

Produkty powiązane

Podczas wymiany adaptera warto rozważyć jednoczesną wymianę noża tnącego, jeśli wykazuje on znaczne zużycie. Sprawdzenie stanu paska napędowego oraz filtrów powietrza i oleju pozwala na kompleksowy przegląd kosiarki i zapobiega awariom w sezonie.