

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/deflektor-tylny-do-kosiarki-spalinowej-g83050-cg83050-35-geko-p-24434.html>

## Deflektor tylny do kosiarki spalinowej G83050 CG83050-35 GEKO

Cena brutto	<b>31,44 zł</b>
Cena netto	<b>25,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83050-35</b>
Kod producenta	<b>CG83050-35</b>
Kod EAN	<b>5901477157349</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Deflektor tylny do kosiarki spalinowej GEKO G83050

Oryginalny deflektor tylny dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO model G83050. Element kierujący skoszoną trawę do tyłu kosiarki, zapobiegający rozpryskiwaniu materiału roślinnego i zwiększający bezpieczeństwo operatora podczas koszenia.

Model CG83050-35

Kompatybilność GEKO G83050

Typ Deflektor tylny

Kategoria Część zamienna

### Charakterystyka deflektora

#### Kierowanie materiału roślinnego

Deflektor kieruje skoszoną trawę bezpośrednio do tyłu kosiarki, minimalizując rozprysk na boki. Rozwiązanie redukuje ilość trawy wyrzucanej w kierunku operatora oraz obiektów znajdujących się w pobliżu koszenia.

### Dedykowana kompatybilność

Element zaprojektowany specjalnie dla modelu G83050. Dopasowanie wymiarów i punktów montażowych gwarantuje stabilne osadzenie i prawidłowe funkcjonowanie bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

### Ochrona operatora

Konstrukcja deflektora stanowi barierę mechaniczną ograniczającą kontakt z obracającym się nożem i wyrzucanymi elementami. Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy, szczególnie przy koszeniu terenu z kamyczkami lub drobnym gruzem.

### Prosty montaż

System mocowania umożliwia samodzielną instalację bez specjalistycznych narzędzi. Deflektor montuje się w fabrycznych punktach mocowania, co skraca czas przygotowania kosiarki do pracy po wymianie elementu.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-35
Producent	GEKO
Kompatybilny model kosiarki	G83050
Typ produktu	Deflektor tylny (część zamienna)
Strefa wyrzutu	Tyłna

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego deflektora w kosiarkach GEKO G83050
- Koszenie trawników z ograniczonym dostępem do worka na trawę
- Praca w trybie mulczowania z wyrzutem do tyłu
- Koszenie w pobliżu ścieżek, tarasów lub miejsc parkingowych
- Eksploatacja w warunkach wymagających zwiększonego bezpieczeństwa operatora
- Koszenie terenów z obecnością drobnych kamieni lub gałęzi

## Użytkowanie i konserwacja

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki (G83050) oraz stan punktów mocowania deflektora. Element pasuje wyłącznie do kosiarek spalinowych GEKO z oznaczeniem G83050 – montaż w innych modelach może być niemożliwy lub

---

niebezpieczny.

### **Montaż i kontrola**

Deflektor montuje się zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, sprawdzając szczelność połączeń. Po instalacji należy uruchomić kosiarkę bez obciążenia i zweryfikować, czy element nie wibruje oraz prawidłowo kieruje strumień powietrza. Przed każdym użyciem warto kontrolować stan mocowań.

### **Konserwacja**

Po zakończeniu koszenia zaleca się usunięcie nagromadzonej trawy z deflektora oraz sprawdzenie, czy nie pojawiły się pęknięcia lub deformacje materiału. Okresowe czyszczenie zapobiega korozji i przedłuża żywotność elementu. W przypadku widocznych uszkodzeń deflektor należy wymienić.

### **Produkty powiązane**

Przy wymianie deflektora warto sprawdzić stan innych elementów kosiarki GEKO G83050: nóż tnący, pasek napędowy, filtry powietrza oraz świecę zapłonową. Kompletna konserwacja zwiększa niezawodność i wydajność urządzenia.