



KÓŁKO PCV 17 X 10CM

Cena brutto	15,35 zł
Cena netto	12,48 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-86951
Kod producenta	YT-86951
Kod EAN	5906083116674
Producent	YATO

Opis produktu

Kółko PCV 17 x 10 cm YATO YT-86951

Oryginalna część zamienna do wózka turystycznego YATO YT-86950. Kółko wykonane z wytrzymałego PCV o średnicy 17 cm zapewnia stabilność i płynność toczenia podczas transportu bagażu.

Średnica kółka \varnothing 17 cm

Szerokość kółka 10 cm

Materiał PVC

Kompatybilność YT-86950

Charakterystyka kółka zapasowego

Konstrukcja z PVC

Polichlorek winylu charakteryzuje się odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Materiał zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia funkcjonalność zarówno latem, jak i zimą.

Wymiary robocze

Średnica 17 cm przy szerokości 10 cm zapewnia powierzchnię kontaktu z podłożem wystarczającą do stabilnego toczenia. Proporcje

te umożliwiają pokonywanie niewielkich progów i nierówności bez utraty równowagi wózka.

System mocowania

Oś o średnicy 0,8 cm i szerokości 12 cm zaprojektowana specjalnie dla modelu YT-86950. Precyzyjne dopasowanie eliminuje luz i zapewnia trwałe połączenie z ramą wózka.

Kompatybilność z wózkiem YATO

Dedykowane rozwiązanie dla wózka turystycznego YT-86950. Wymiary i sposób montażu odpowiadają specyfikacji fabrycznej, co gwarantuje bezproblemową wymianę bez konieczności adaptacji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-86951
Marka	YATO
Średnica kółka	Ø17 cm
Szerokość kółka	10 cm
Materiał	PVC (polichlorek winylu)
Średnica osi	0,8 cm
Szerokość osi	12 cm
Kompatybilność	Wózek turystyczny YATO YT-86950
Typ produktu	Część zamienna / kółko zapasowe

Zastosowanie kółka zapasowego

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego kółka w wózku turystycznym YATO YT-86950
- Naprawa wózka po pęknięciu lub deformacji oryginalnego kółka
- Przywrócenie pełnej mobilności wózka transportowego
- Konserwacja zapobiegawcza przed wystąpieniem poważniejszych uszkodzeń
- Utrzymanie zapasu części zamiennych do sprzętu eksploatowanego intensywnie
- Zabezpieczenie ciągłości pracy wózka w warunkach zawodowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model wózka. Kółko YT-86951 jest kompatybilne wyłącznie z wózkiem turystycznym YATO YT-86950. Montaż w innych modelach może wymagać modyfikacji lub być niemożliwy ze względu na różnice w konstrukcji osi mocującej.

Konserwacja i montaż

Wymiana kółka nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Proces obejmuje demontaż uszkodzonego elementu poprzez wyjęcie osi mocującej, założenie nowego kółka i zabezpieczenie połączenia. Przed montażem warto oczyścić gniazdo montażowe z zabrudzeń i sprawdzić stan osi.

PVC jako materiał nie wymaga specjalnej konserwacji. Regularne usuwanie zabrudzeń i sprawdzanie stanu powierzchni tocznej wydłuża żywotność kółka. W przypadku eksploatacji w trudnych warunkach (piasek, sól drogową) zaleca się częstsze czyszczenie mechanizmu obrotu.

Oznaki konieczności wymiany kółka

Wymiana jest wskazana przy widocznych pęknięciach materiału, deformacji obrzeża, nadmiernym zużyciu bieżnika powodującym wibracje podczas toczenia, lub gdy kółko nie obraca się swobodnie z powodu uszkodzenia łożyska. Regularna kontrola stanu technicznego pozwala uniknąć awarii w trakcie użytkowania.

...