

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-10-do-kosiarki-spalinowej-46cm-jg-g83056-cg83056-41-geko-p-17493.html>

Koło 10" do kosiarki spalinowej 46cm JG G83056 CG83056-41 GEKO

Cena brutto	38,18 zł
Cena netto	31,04 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83056-41
Kod producenta	CG83056-41
Kod EAN	5901477139994
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło 10" do kosiarki spalinowej GEKO 46cm

Część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO z pokładem tnącym 46 cm. Koło o średnicy 10 cali zapewnia stabilność i manewrowość podczas pracy na różnych rodzajach nawierzchni.

Średnica koła 10 cali
Kompatybilność JG G83056, CG83056-41
Szerokość cięcia 46 cm
Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Średnica 10 cali

Rozmiar 10 cali (254 mm) stanowi standard dla kosiarek z pokładem 46 cm, zapewniając odpowiedni prześwit nad gruntem oraz stabilność podczas pracy. Większa średnica ułatwia pokonywanie nierówności terenu i zmniejsza opór toczenia.

Dedykowana kompatybilność

Koło zaprojektowano specjalnie dla modeli JG G83056 oraz CG83056-41 GEKO. Wymiary osi, rozstaw otworów montażowych i

geometria piasty odpowiadają oryginalnym specyfikacjom producenta, co gwarantuje bezproblemowy montaż bez konieczności modyfikacji.

Konstrukcja wzmocniona

Zastosowanie materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne. Koło wytrzymuje kontakt z kamieniami, krawężnikami oraz pracę na nierównym terenie bez utraty właściwości użytkowych.

Bieżnik terenowy

Wzór bieżnika zapewnia przyczepność na mokrej trawie, pochyłościach oraz miękkim podłożu. Profil koła minimalizuje ślady na trawniku przy jednoczesnym zachowaniu trójki niezbędnej do manewrowania kosiarką.

Specyfikacja techniczna

Średnica koła	10 cali (254 mm)
Kompatybilne modele	JG G83056, CG83056-41 GEKO
Szerokość cięcia kosiarki	46 cm
Producent	GEKO
Typ produktu	Część zamienna - koło
Model	CG83056-41

Zastosowanie

- Wymiana zużytych lub uszkodzonych kół w kosiarkach GEKO 46 cm
- Naprawa kosiarek po kolizjach z twardymi przeszkodami
- Przywrócenie pełnej manewrowości sprzętu
- Wymiana profilaktyczna przed sezonem koszenia
- Modernizacja starszych modeli kompatybilnych kosiarek

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub pokładzie tnącym. Koło pasuje do kosiarek spalinowych GEKO z pokładem 46 cm oznaczonych jako JG G83056 lub CG83056-41. W przypadku wątpliwości warto porównać średnicę i szerokość oryginalnego koła.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż koła

Wymiana koła wymaga podniesienia kosiarki i zdjęcia zabezpieczenia osi (zawleczka lub nakrętka samozabezpieczająca). Po założeniu nowego koła należy upewnić się, że piasta jest prawidłowo osadzona na osi, a zabezpieczenie zostało zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Koło powinno obracać się swobodnie bez bocznego luzu.

Okresowa konserwacja

Zaleca się regularne sprawdzanie stanu kół przed każdym sezonem użytkowania. Należy zwrócić uwagę na równomierne zużycie bieżnika, brak pęknięć w obręczy oraz luz w łożysku. Oś koła warto okresowo oczyścić i zabezpieczyć smarem, co zapobiega korozji i ułatwia przyszłe demontaże.

Objawy konieczności wymiany

Koło należy wymienić, gdy bieżnik jest zużyty powyżej 50% głębokości, pojawiły się pęknięcia lub deformacje obręczy, koło nie obraca się płynnie lub występuje nadmierny luz w łożysku. Uszkodzone koło pogarsza jakość koszenia i może prowadzić do nierównomiernego cięcia trawy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO warto rozważyć wymianę również drugiego koła (jeśli oba są zużyte), sprawdzenie stanu noży tnących oraz filtrów powietrza i oleju. Regularna wymiana części eksploatacyjnych wydłuża żywotność sprzętu i zapewnia optymalną jakość koszenia.