

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-zebate-do-kosiarki-elektrycznej-1400w-cg83020-14-3-geko-p-21819.html>

## Koło zębate do kosiarki elektrycznej 1400W CG83020-14-3 GEKO

Cena brutto	<b>32,48 zł</b>
Cena netto	<b>26,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83020-14-3</b>
Kod producenta	<b>CG83020-14-3</b>
Kod EAN	<b>5901477166808</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Koło zębate do kosiarki elektrycznej 1400W CG83020-14-3 GEKO

Część zamienna do mechanizmu napędowego kosiarek elektrycznych GEKO o mocy 1400W. Element odpowiedzialny za przeniesienie napędu z silnika na układ tnący.

Typ produktu Koło zębate

Kompatybilność Kosiarki 1400W

Model CG83020-14-3

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Funkcja w układzie napędowym

Koło zębate stanowi element przekładni mechanicznej, która przenosi moment obrotowy z wału silnika na mechanizm noży tnących. Zapewnia odpowiednie przełożenie obrotów i stabilność pracy układu.

### Dopasowanie do mocy 1400W

Konstrukcja koła dostosowana do parametrów silników o mocy 1400W. Wymiarowanie uzębienia i grubość materiału dobrane pod kątem przenoszenia momentu obrotowego charakterystycznego dla tej klasy napędów.

### Materiał wykonania

Produkt wykonany z tworzywa technicznego odpornego na obciążenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Materiał zapewnia odporność na ścieranie podczas pracy w warunkach zanieczyszczeń trawą i pyłem.

### Montaż wymienny

Element zaprojektowany jako część zamienna z możliwością samodzielnego montażu. Standardowe mocowanie kompatybilne z oryginalną konstrukcją kosiarek GEKO z silnikiem 1400W.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83020-14-3
Producent	GEKO
Typ części	Koło zębate napędowe
Przeznaczenie	Kosiarki elektryczne 1400W
Kompatybilność	Modele kosiarek GEKO z silnikiem 1400W
Kategoria	Część zamienna

## Zastosowanie i kompatybilność

Koło zębate CG83020-14-3 przeznaczone jest do następujących zastosowań:

- Naprawa uszkodzonego układu napędowego w kosiarkach elektrycznych GEKO 1400W
- Wymiana zużytego koła zębatego przy objawach poślizgu lub hałasu w przekładni
- Serwis prewencyjny po intensywnym sezonie użytkowania
- Regeneracja kosiarek po długim okresie nieużytkowania
- Przywrócenie sprawności po uszkodzeniach mechanicznych układu napędowego

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki oraz moc silnika (1400W). Kompatybilność można potwierdzić porównując numer katalogowy CG83020-14-3 z listą części zamiennych w instrukcji obsługi kosiarki lub kontaktując się z serwisem

---

producenta.

## Objawy zużycia i wymiana

---

Typowe sygnały wskazujące na konieczność wymiany koła zębatego:

- Nietypowy hałas podczas pracy kosiarki, szczególnie przy obciążeniu
- Poślizg noży tnących przy normalnych obrotach silnika
- Wibracje w układzie napędowym podczas koszenia
- Widoczne uszkodzenia zębów koła (wykruszenia, pęknięcia)
- Zwiększone zużycie innych elementów przekładni

### Wymiana części

Wymianę koła zębatego należy przeprowadzać po odłączeniu kosiarki od zasilania. Wymaga to częściowego demontażu obudowy i dostępu do układu napędowego. Zaleca się stosowanie narzędzi określonych w instrukcji serwisowej oraz sprawdzenie stanu innych elementów przekładni podczas wymiany.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany koła zębatego warto rozważyć sprawdzenie stanu innych elementów eksploatacyjnych kosiarki: pasków napędowych, łożysk, noży tnących oraz filtrów powietrza silnika. Kompleksowy przegląd zapewni długotrwałą sprawność urządzenia.