

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-uszczelke-silnika-do-agregatu-t05008-ct05008-1-30-geko-p-34581.html>

Komplet uszczelke silnika do agregatu T05008 CT05008-1-30 GEKO

Cena brutto	54,92 zł
Cena netto	44,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05008-1-30
Kod producenta	CT05008-1-30
Kod EAN	5901477175190
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet uszczelke silnika do agregatu T05008 CT05008-1-30 GEKO

Kompletny zestaw uszczelke silnika dedykowany do agregatu prądowórczego GEKO T05008. Zawiera wszystkie niezbędne uszczelki do przeprowadzenia kompleksowej regeneracji silnika, zapewniając szczelność układu i przywrócenie pełnej sprawności urządzenia.

Model CT05008-1-30

Kompatybilność Agregat GEKO T05008

Producent GEKO

Typ Komplet uszczelke

Charakterystyka produktu

Pełna kompatybilność

Komplet zaprojektowany specjalnie dla agregatu T05008 marki GEKO. Zapewnia precyzyjne dopasowanie wszystkich elementów, co eliminuje ryzyko nieszczelności i gwarantuje prawidłową pracę silnika po regeneracji.

Odporność na warunki pracy

Uszczelki wykonane z materiałów odpornych na wysokie temperatury robocze silnika spalinowego, zmienne ciśnienie oraz kontakt z paliwem i olejem silnikowym. Zachowują właściwości uszczelniające w szerokim zakresie temperatur.

Kompletny zestaw

Zawiera wszystkie uszczelki niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej naprawy silnika. Eliminuje konieczność dokupowania poszczególnych elementów i zapewnia możliwość wykonania pełnego serwisu w jednym cyklu naprawczym.

Zastosowanie serwisowe

Dedykowany zarówno dla profesjonalnych warsztatów serwisujących sprzęt energetyczny, jak i dla użytkowników przeprowadzających samodzielne naprawy. Umożliwia przywrócenie pełnej sprawności eksploatowanego agregatu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05008-1-30
Producent	GEKO
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy GEKO T05008
Typ produktu	Komplet uszczelek silnika
Przeznaczenie	Regeneracja i naprawa silnika spalinowego

Zastosowanie

- Kompleksowa regeneracja silnika agregatu T05008
- Naprawa po wykryciu wycieków oleju lub spalin
- Wymiana podczas planowego remontu kapitałowego
- Serwis po długotrwałej eksploatacji urządzenia
- Przywrócenie szczelności układu po demontażu silnika
- Naprawa uszkodzeń mechanicznych uszczelek

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model agregatu w dokumentacji technicznej urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Komplet przeznaczony jest wyłącznie do agregatu GEKO T05008. Zastosowanie w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kompletu uszczelek wymaga demontażu elementów silnika zgodnie z procedurami serwisowymi. Przed instalacją nowych uszczelek należy dokładnie oczyścić powierzchnie uszczelniające z pozostałości starych uszczelek oraz zanieczyszczeń. Powierzchnie muszą być suche i odtłuszczone.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłową orientację uszczelek oraz zastosowanie odpowiednich momentów dokręcania śrub zgodnie z dokumentacją techniczną agregatu. Niektóre uszczelki mogą wymagać użycia środków uszczelniających lub past montażowych.

Po wykonaniu naprawy zaleca się przeprowadzenie rozruchu próbnego i sprawdzenie szczelności połączeń. W pierwszych godzinach pracy po regeneracji należy kontrolować poziom oleju oraz obserwować miejsca montażu uszczelek pod kątem ewentualnych wycieków.

Produkty powiązane

Podczas regeneracji silnika warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych: filtra oleju, filtra powietrza, świecy zapłonowej oraz oleju silnikowego. Kompleksowy serwis wydłuża żywotność agregatu i zapewnia jego niezawodną pracę.