

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/korbowod-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-17-geko-p-24405.html>

Korbowód do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-17 GEKO

Cena brutto	31,94 zł
Cena netto	25,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83052-17
Kod producenta	CG83052-17
Kod EAN	5901477157530
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Korbowód do kosiarki spalinowej GEKO G83052

Część zamienna układu korbowego silnika czterosuwowego, dedykowana do kosiarek spalinowych GEKO modelu G83052. Korbowód przenosi ruch tłoka na wał korbowy, przekształcając ruch posuwisto-zwrotny w ruch obrotowy.

Producent GEKO

Model CG83052-17

Kompatybilność Kosiarka G83052

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Funkcja w silniku

Korbowód łączy tłok z wałem korbowym, umożliwiając przekształcenie energii spalania paliwa w ruch obrotowy. Jego stan techniczny bezpośrednio wpływa na efektywność pracy silnika i wibracje urządzenia.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specyficznie dla kosiarki GEKO G83052, co zapewnia właściwe wymiary, geometrię i pasowanie do pozostałych elementów układu korbowego bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

Konstrukcja mechaniczna

Element wykonany z materiału odpornego na naprężenia mechaniczne występujące podczas pracy silnika. Korbowód musi wytrzymywać cykliczne obciążenia rozciągające i ściskające przy wysokich temperaturach.

Wymiana serwisowa

Korbowód podlega wymianie w przypadku zużycia łożysk, pęknięć materiału lub nadmiernego luzu w połączeniach. Wymiana wymaga częściowego demontażu silnika i dostępu do układu korbowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83052-17
Typ produktu	Korbowód silnika spalinowego
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Zastosowanie	Silniki czterosuwowe kosiarek spalinowych

Kiedy wymienić korbowód

Objawy zużycia wymagające wymiany

Nadmierne wibracje silnika, metaliczne stuki podczas pracy, spadek mocy, zwiększone zużycie oleju lub widoczne uszkodzenia mechaniczne po demontażu. Wymiana korbowodu często łączy się z przeglądem całego układu korbowego, w tym łożysk i tulei.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić:

- Model kosiarki zgodny z oznaczeniem G83052

-
- Numer katalogowy na tabliczce znamionowej urządzenia
 - Typ silnika zainstalowanego w kosiarce
 - Stan pozostałych elementów układu korbowego przed wymianą

Uwaga dotycząca montażu

Wymiana korbowodu wymaga wiedzy technicznej i odpowiednich narzędzi. Konieczne jest zachowanie momentów dokręcania śrub, właściwe ustawienie kątowne elementów oraz weryfikacja luzów montażowych. Zalecane jest przeprowadzenie wymiany przez osobę z doświadczeniem w naprawach silników spalinowych lub w autoryzowanym serwisie.

Powiązane elementy układu korbowego

Podczas wymiany korbowodu warto sprawdzić stan: tłoka, pierścieni tłokowych, sworznia tłokowego, łożysk wału korbowego oraz uszczelnienia pokrywy silnika. Kompleksowa wymiana zużytych elementów zapewnia dłuższą żywotność naprawy.