

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kreda-traserska-niebieska-115g-g29041-geko-p-33192.html>

Kreda traserska niebieska 115g G29041 GEKO

Cena brutto	4,88 zł
Cena netto	3,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29041
Kod producenta	G29041
Kod EAN	5901477164309
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kreda traserska niebieska 115g G29041 GEKO

Proszek kredowy w kolorze niebieskim do napełniania sznurków traserskich. Umożliwia szybkie i precyzyjne wyznaczanie linii prostych na różnych powierzchniach budowlanych.

Masa netto 115 g

Kolor Niebieski

Model G29041

Producent GEKO

Charakterystyka

Przeznaczenie

Proszek kredowy do stosowania ze sznurkami traserskimi. Po napełnieniu zbiornika sznurka kredą i naciągnięciu linii pomiędzy dwoma punktami, uderzenie w sznurek pozostawia wyraźną, prostą linię na powierzchni roboczej.

Kolor niebieski

Niebieski pigment zapewnia dobrą widoczność na większości jasnych podłoży budowlanych, takich jak beton, tynk czy drewno. Kolor ten jest standardem w pracach ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

Gramatura 115g

Pojemność wystarczająca do wielokrotnego napełnienia standardowego sznurka traserskiego. Jedna porcja kredy pozwala na wyznaczenie kilkudziesięciu metrów linii w zależności od typu powierzchni i intensywności nanoszenia.

Forma proszku

Drobnoziarnisty proszek łatwo przylega do sznurka i równomiernie się na nim rozkłada. Struktura zapewnia odpowiednie pokrycie powierzchni bez nadmiernego osypywania się podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G29041
Producent	GEKO
Masa netto	115 g
Kolor	Niebieski
Forma	Proszek
Zastosowanie	Sznurki traserskie

Zastosowanie

- Wyznaczanie linii montażowych przy układaniu płytek ceramicznych
- Oznaczanie linii cięcia na płytach gipsowo-kartonowych
- Trasowanie osi fundamentowych i ścian działowych
- Wyznaczanie poziomu przy pracach murarskich
- Oznaczanie linii montażu listew przypodłogowych i sufitowych
- Trasowanie linii cięcia na panelach podłogowych
- Wyznaczanie osi przy montażu konstrukcji drewnianych
- Oznaczanie linii instalacyjnych na ścianach i stropach

Użytkowanie i konserwacja

Sposób napełniania sznurka

Otworzyć zbiornik sznurka traserskiego, wsypać kredę przez otwór wlewowy, zamknąć zbiornik i wstrząsnąć urządzeniem, aby proszek równomiernie pokrył sznurek. Nie przepelniać zbiornika – zalecane napełnienie to około 70-80% pojemności.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu. Wilgoć może spowodować zbrylenie proszku i utratę właściwości roboczych. Temperatura przechowywania nie ma istotnego znaczenia dla trwałości produktu.

Usuwanie śladów

Kreda traserska pozostawia ślady, które z większości powierzchni można usunąć suchą szczotką lub ściereczką. Na porowatych materiałach (nieimpregnowany beton, tynk) ślady mogą być trudniejsze do usunięcia. Przed użyciem na wrażliwych powierzchniach warto wykonać próbę na niewidocznym fragmencie.

Produkty powiązane

Do pracy z kredą traserską niezbędny jest sznurek traserski (traserka) - urządzenie z mechanizmem zwijającym linię i zbiornikiem na kredę. Dostępne są modele o różnej długości sznurka (od 15 do 50 metrów) oraz z dodatkowymi funkcjami, takimi jak blokada automatyczna czy poziomnica.