

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kreda-wodoodporna-do-opon-zolta-12x110-mm-zestaw-10-szt-g29028-geko-p-48204.html>



Kreda wodoodporna do opon żółta 12x110 mm zestaw 10 szt. G29028 GEKO

Cena brutto	10,41 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29028
Kod producenta	G29028
Kod EAN	5901477186042
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kreda wodoodporna do opon żółta 12x110mm - zestaw 10szt.

Wodoodporny marker kredowy przeznaczony do znakowania opon w warsztatach wulkanizacyjnych, magazynach i serwisach motoryzacyjnych. Zapewnia trwałe oznaczenia odporne na wilgoć i warunki atmosferyczne.

Wymiary 12 x 110 mm

Ilość w zestawie 10 sztuk


Właściwości Wodoodporna

Kolor Żółty

Charakterystyka produktu

Wodoodporność

Specjalna formuła kredowa odporna na wodę, deszcz i wilgoć. Naniesione oznaczenia pozostają czytelne nawet po kontakcie z wodą, co ma znaczenie przy przechowywaniu opon na zewnątrz lub w nieogrzewanych magazynach.



Wymiary 12 x 110 mm

Średnica 12 mm zapewnia wyraźne, dobrze widoczne linie, a długość 110 mm umożliwia oznaczenie kilkudziesięciu opon jedną kredą. Grubość linii pozwala na szybkie odczytanie informacji z odległości kilku metrów.

Żółty kolor

Intensywny żółty pigment kontrastuje z ciemną powierzchnią gumy, co zapewnia dobrą widoczność oznaczeń nawet w słabym oświetleniu magazynowym. Kolor ten jest standardem w wielu warsztatach do oznaczania pozycji montażowej opon.

Zestaw 10 sztuk

Pakiet zawiera 10 kred, co wystarcza do oznaczenia około 400-600 opon w zależności od ilości nanoszonych informacji. Umożliwia uzupełnienie stanowisk pracy w całym warsztacie lub magazynie.

Specyfikacja techniczna

Model	G29028
Ilość w zestawie	10 sztuk
Wymiary pojedynczej kredy	12 x 110 mm (średnica x długość)
Kolor	Żółty
Wodoodporność	Tak
Powierzchnie zastosowania	Guma, opony

Zastosowanie

- Oznaczanie pozycji montażowej opon podczas wymiany sezonowej (przód prawy, tył lewy itp.)
- Znakowanie kierunku bieżnika w oponach kierunkowych
- Numerowanie opon w magazynach i składach
- Oznaczanie daty demontażu lub parametrów ciśnienia
- Identyfikacja opon klientów w serwisach wulkanizacyjnych
- Znakowanie uszkodzeń lub miejsc wymagających kontroli
- Opisywanie kompletu opon przed składowaniem
- Tymczasowe oznaczenia podczas wyważania i geometrii

Jak usunąć oznaczenia kredowe

Mimo wodoodporności, napisy można usunąć wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu lub preparatu do czyszczenia opon. W przypadku starszych oznaczeń zaleca się użycie szczotki z twardym włosiem.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed użyciem należy oczyścić powierzchnię opony z kurzu i luźnych zanieczyszczeń – zwiększa to przyczepność kredki i trwałość napisu. Kredy należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Optymalna temperatura stosowania to zakres od +5°C do +30°C. W niższych temperaturach kreda może być twardsza i wymagać mocniejszego docisku. Po zakończeniu pracy warto zabezpieczyć końcówkę kredy przed zabrudzeniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowego znakowania opon warto rozważyć kredy w różnych kolorach (biała, czerwona, niebieska) – ułatwia to kodowanie różnych informacji. W przypadku potrzeby trwałych oznaczeń można zastosować markery przemysłowe lub farby w markerach lakierowych.