

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krotka-kurtka-ocieplana-robocza-m-s1157-m-schmith-p-58662.html>

## Krótka kurtka ocieplana robocza M S1157-M SCHMITH

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>191,63 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>155,80 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>       |
| Numer katalogowy | <b>S1157-M</b>           |
| Kod producenta   | <b>S1157-M</b>           |
| Kod EAN          | <b>5902004748108</b>     |
| Producent        | <b>Narzędzia SCHMITH</b> |

### Opis produktu

#### Krótką kurtka ocieplana robocza M S1157-M SCHMITH

Ocieplana kurtka robocza przeznaczona do pracy w warunkach niskich temperatur i zmiennej pogody. Wyposażona w pikowane ocieplenie wewnętrzne oraz wielofunkcyjny układ kieszeni zapewniających szybki dostęp do narzędzi i akcesoriów.

Rozmiar M (164-170 cm)

Ocieplenie Pikowane

Zapięcie Zamek błyskawiczny

Model S1157-M

### Charakterystyka techniczna

#### Ocieplenie pikowane

Wewnętrzna warstwa pikowana zapewnia izolację termiczną poprzez zatrzymywanie powietrza w komorach między przeszyciami. Konstrukcja ta chroni przed utratą ciepła przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności materiału, co umożliwia swobodę ruchów podczas pracy.

## Kołnierz z polarem

Wewnętrzna część kołnierza wykończona materiałem polarowym zwiększa komfort noszenia poprzez eliminację kontaktu zimnego materiału zewnętrznego ze skórą. Rozwiązanie to zapobiega ucieczce ciepła w okolicy szyi, szczególnie przy niskich temperaturach.

## Regulacja rękawów

Rękawy zakończone mankietami z gumką oraz dodatkowym regulatorem na rzepy umożliwiają dopasowanie do obwodu nadgarstka. Zapobiega to przedostawaniu się zimnego powietrza do wnętrza kurtki oraz zabezpiecza przed zsuwaniem się rękawów podczas pracy.

## System kieszeni

Kurtka wyposażona w siedem kieszeni rozmieszczonych w punktach zapewniających szybki dostęp: piersiowa z przeszyciami, dodatkowa na telefon z zapięciem na rzep, podwójna na lewym przodzie, dwie dolne, wewnętrzna na zamek oraz kieszeń na rękawie z dedykowanym miejscem na telefon.

## Specyfikacja techniczna

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Model                   | S1157-M                |
| Rozmiar                 | M                      |
| Wzrost użytkownika      | 164-170 cm             |
| Obwód klatki piersiowej | 92-96 cm               |
| Obwód pasa              | 82-86 cm               |
| Typ zapięcia            | Zamek błyskawiczny     |
| Rodzaj ocieplenia       | Pikowane               |
| Wykończenie kołnierza   | Polar                  |
| Regulacja rękawów       | Mankiet z gumką + rzep |
| Liczba kieszeni         | 7 (w tym 2 na telefon) |
| Producent               | SCHMITH                |

## Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w sezonie jesienno-zimowym
- Prace instalacyjne na zewnątrz budynków
- Konserwacja i serwis urządzeń w niskich temperaturach
- Prace magazynowe w chłodniach i magazynach nieogrzewanych
- Transport i logistyka w warunkach zimowych
- Prace ogrodnicze i komunalne w okresie chłodnym
- Serwis techniczny wymagający częstego dostępu do narzędzi

---

## Dobór rozmiaru i użytkowanie

---

### **Jak dobrać rozmiar M**

Rozmiar M przeznaczony jest dla osób o wzroście 164–170 cm, obwodzie klatki piersiowej 92–96 cm oraz obwodzie pasa 82–86 cm. Przy pomiarze klatki piersiowej taśmę mierniczą należy prowadzić przez najszerszy punkt klatki, pod pachami. Obwód pasa mierzy się w naturalnym miejscu talii. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić grubość ubrania noszonego pod spodem – kurtka zaprojektowana jest do noszenia z warstwą odzieży roboczej.

### **Konserwacja i przechowywanie**

Przed praniem należy zapiąć wszystkie zamki i zapięcia na rzepy, aby zapobiec uszkodzeniu materiału. Kurtki z ociepleniem pikowanym zaleca się prać w niskich temperaturach bez używania zmiękczaczy, które mogą zmniejszyć właściwości termoizolacyjne. Po praniu kurtka powinna być suszona w rozłożonym stanie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega degradacji ocieplenia.

...