

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obudowa-silnika-do-kosiarki-spalinowej-g83050g83055-cg83050-3-geko-p-24391.html>

## Obudowa silnika do kosiarki spalinowej G83050/G83055 CG83050-3 GEKO

Cena brutto	<b>189,68 zł</b>
Cena netto	<b>154,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83050-3</b>
Kod producenta	<b>CG83050-3</b>
Kod EAN	<b>5901477157363</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Obudowa silnika do kosiarki spalinowej GEKO CG83050-3

Oryginalna obudowa silnika przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83050 i G83055. Element zapewnia ochronę mechaniczną jednostki napędowej oraz zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń.

Model CG83050-3

Kompatybilność G83050 / G83055

Typ Część zamienna

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z modelami GEKO

Obudowa zaprojektowana specjalnie do kosiarek G83050 i G83055. Montaż bezpośredni bez konieczności adaptacji — elementy mocujące i wymiary odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta.

#### Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Konstrukcja zabezpiecza silnik przed dostępem wody, kurzu i zanieczyszczeń mechanicznych. Odpowiednia wentylacja zapobiega przegrzewaniu jednostki napędowej podczas pracy.

### Wytrzymałość mechaniczna

Materiał konstrukcyjny odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne występujące podczas koszenia. Obudowa zachowuje integralność przy kontakcie z gałęziami czy innymi przeszkodami terenowymi.

### Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Standardowe punkty mocowania umożliwiają samodzielną wymianę uszkodzonej obudowy. Procedura nie wymaga demontażu układu napędowego ani innych podzespołów kosiarki.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-3
Modele kosiarek	GEKO G83050, GEKO G83055
Typ części	Obudowa silnika (część zamienna)
Producent	GEKO
Zastosowanie	Kosiarki spalinowe

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub popękanej obudowy silnika
- Naprawa kosiarek po uszkodzeniach mechanicznych
- Zabezpieczenie silnika po demontażu starej obudowy
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem koszenia
- Przywrócenie oryginalnej ochrony jednostki napędowej

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki — numer znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie lub w instrukcji obsługi. Obudowa CG83050-3 pasuje wyłącznie do kosiarek GEKO G83050 i G83055. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w rozmieszczeniu punktów mocowania i kształcie konstrukcji.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Obudowa silnika nie wymaga specjalnej konserwacji poza regularnym czyszczeniem z resztek trawy i ziemi. Zaleca się kontrolę stanu technicznego po każdym sezonie — szczególnie sprawdzenie punktów mocowania i integralności materiału. W przypadku pojawienia się pęknięć lub deformacji należy rozważyć wymianę, ponieważ uszkodzona obudowa traci funkcje ochronne.

Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone — luzowanie obudowy może prowadzić do wibracji i dodatkowych uszkodzeń. Wentylacyjne otwory w obudowie należy okresowo oczyszczać, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza chłodzącego silnik.

#### Produkty powiązane

Przy wymianie obudowy warto sprawdzić stan innych elementów ochronnych kosiarki: osłon noża, kłapek wyrzutowych oraz elementów układu napędowego. Regularna wymiana zużytych części zapobiega poważniejszym usterkom i wydłuża żywotność sprzętu.