

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obudowa-silnika-do-kosiarki-spalinowej-g83050g83055-cg83050-3-geko-p-24391.html>

Obudowa silnika do kosiarki spalinowej G83050/G83055 CG83050-3 GEKO

Cena brutto	188,05 zł
Cena netto	152,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83050-3
Kod producenta	CG83050-3
Kod EAN	5901477157363
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Obudowa silnika do kosiarki spalinowej GEKO CG83050-3

Oryginalna obudowa silnika przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83050 i G83055. Element zapewnia ochronę mechaniczną jednostki napędowej oraz zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń.

Model CG83050-3

Kompatybilność G83050 / G83055

Typ Część zamienna

Producent GEKO

Charakterystyka

Kompatybilność z modelami GEKO

Obudowa zaprojektowana specjalnie do kosiarek G83050 i G83055. Montaż bezpośredni bez konieczności adaptacji — elementy mocujące i wymiary odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta.

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

Konstrukcja zabezpiecza silnik przed dostępem wody, kurzu i zanieczyszczeń mechanicznych. Odpowiednia wentylacja zapobiega przegrzewaniu jednostki napędowej podczas pracy.

Wytrzymałość mechaniczna

Materiał konstrukcyjny odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne występujące podczas koszenia. Obudowa zachowuje integralność przy kontakcie z gałęziami czy innymi przeszkodami terenowymi.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Standardowe punkty mocowania umożliwiają samodzielną wymianę uszkodzonej obudowy. Procedura nie wymaga demontażu układu napędowego ani innych podzespołów kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-3
Modele kosiarek	GEKO G83050, GEKO G83055
Typ części	Obudowa silnika (część zamienna)
Producent	GEKO
Zastosowanie	Kosiarki spalinowe

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub popękanej obudowy silnika
- Naprawa kosiarek po uszkodzeniach mechanicznych
- Zabezpieczenie silnika po demontażu starej obudowy
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem koszenia
- Przywrócenie oryginalnej ochrony jednostki napędowej

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki — numer znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie lub w instrukcji obsługi. Obudowa CG83050-3 pasuje wyłącznie do kosiarek GEKO G83050 i G83055. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w rozmieszczeniu punktów mocowania i kształcie konstrukcji.

Konserwacja i użytkowanie

Obudowa silnika nie wymaga specjalnej konserwacji poza regularnym czyszczeniem z resztek trawy i ziemi. Zaleca się kontrolę stanu technicznego po każdym sezonie — szczególnie sprawdzenie punktów mocowania i integralności materiału. W przypadku pojawienia się pęknięć lub deformacji należy rozważyć wymianę, ponieważ uszkodzona obudowa traci funkcje ochronne.

Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone — luzowanie obudowy może prowadzić do wibracji i dodatkowych uszkodzeń. Wentylacyjne otwory w obudowie należy okresowo oczyszczać, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza chłodzącego silnik.

Produkty powiązane

Przy wymianie obudowy warto sprawdzić stan innych elementów ochronnych kosiarki: osłon noża, kłapek wyrzutowych oraz elementów układu napędowego. Regularna wymiana zużytych części zapobiega poważniejszym usterkom i wydłuża żywotność sprzętu.