

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-63-c01022-geko-p-17069.html>

Osłona do kosiarki spalinowej G83053-54 63 C01022 GEKO

Cena brutto	15,98 zł
Cena netto	12,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01022
Kod producenta	C01022
Kod EAN	5901477131158
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54 63

Oryginalna osłona ochronna do kosiarek spalinowych GEKO, zaprojektowana jako część zamienna do konkretnych modeli urządzeń. Element zabezpieczający mechanizm przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią podczas pracy oraz przechowywania.

Producent GEKO
Model C01022
Kod produktu G83053-54 63
Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z modelem

Osłona zaprojektowana specjalnie do kosiarek spalinowych GEKO z serii G83053-54. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu urządzenia, ponieważ części zamienne są dedykowane do konkretnych serii produktów i mogą różnić się wymiarami montażowymi.

Funkcja ochronna

Element ten zabezpiecza wrażliwe komponenty kosiarki przed pyłem, brudem, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Szczególnie istotne podczas przechowywania sprzętu w warunkach zewnętrznych lub w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych.

Montaż wymienny

Jako oryginalna część zamienna osłona umożliwia przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia po uszkodzeniu elementu oryginalnego. Montaż odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, zazwyczaj przy użyciu standardowych narzędzi.

Materiał wykonania

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i kontakt z substancjami chemicznymi stosowanymi w pielęgnacji trawników. Zapewnia długotrwałą ochronę bez degradacji właściwości mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	C01022
Kod katalogowy	G83053-54 63
Typ produktu	Osłona ochronna
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe GEKO
Rodzaj części	Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej osłony w kosiarkach spalinowych GEKO
- Ochrona mechanizmów przed zanieczyszczeniami podczas koszenia
- Zabezpieczenie urządzenia podczas przechowywania sezonowego
- Ochrona przed wilgocią w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych
- Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu sprzętu
- Utrzymanie parametrów bezpieczeństwa pracy urządzenia

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Kod produktu G83053-54 63 musi odpowiadać specyfikacji części zamiennych dla danego modelu. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub dostawcą, podając pełny numer seryjny urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Ostonę należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, zarysowań lub innych uszkodzeń mechanicznych, które mogą obniżyć jej skuteczność ochronną. Zaleca się czyszczenie elementu po każdym użyciu kosiarki, usuwając resztki trawy, ziemi i innych zanieczyszczeń.

Podczas montażu wymiany osłony należy upewnić się, że wszystkie punkty mocowania są prawidłowo zamontowane i dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta. Luźne mocowanie może prowadzić do wibracji, hałasu oraz przyspieszenia zużycia zarówno osłony, jak i innych elementów konstrukcyjnych.

W przypadku przechowywania kosiarki przez dłuższy okres (np. zimą), warto sprawdzić stan osłony przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Materiały mogą ulec deformacji w wyniku działania niskich temperatur lub wilgoci, co wymaga wymiany elementu przed rozpoczęciem sezonu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki spalinowej GEKO warto rozważyć posiadanie innych oryginalnych części zamiennych: noży tnących, filtrów powietrza, świec zapłonowych oraz pasków napędowych. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuży żywotność urządzenia i zapewnia jego niezawodną pracę.