

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-paska-napedowego-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051e-geko-p-64049.html>



Osłona paska napędowego do kosiarki spalinowej G83051 CG83051E GEKO

Cena brutto	29,33 zł
Cena netto	23,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83051E
Kod producenta	CG83051E
Kod EAN	5901477199868
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona paska napędowego — GEKO G83051 / CG83051E

Część zamienna przeznaczona do kosiarki spalinowej GEKO w wersjach G83051 oraz CG83051E. Osłona chroni pasek napędowy przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z elementami zewnętrznymi podczas pracy urządzenia.

Producent **GEKO**

Numer modelu **CG83051E**

Kompatybilność **G83051 / CG83051E**

Typ części **Osłona paska napędowego**

Charakterystyka części

Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana z myślą o konkretnym modelu kosiarki GEKO G83051 / CG83051E. Dedykowane dopasowanie oznacza pewny montaż bez konieczności modyfikacji i pełną zgodność z geometrią urządzenia.

Ochrona układu napędowego

Osłona zabezpiecza pasek napędowy przed działaniem trawy, błota, wilgoci i drobnych zanieczyszczeń. Ogranicza ryzyko przedwczesnego zużycia paska oraz uszkodzeń mechanicznych kół pasowych.

Część zamienna OEM

Produkt przeznaczony do wymiany zużytej lub uszkodzonej oryginalnej osłony. Stosowanie części zgodnych z dokumentacją techniczną urządzenia pozwala zachować prawidłowe parametry pracy kosiarki.

Bezpieczeństwo użytkowania

Sprawna osłona paska napędowego to element wymagany ze względów bezpieczeństwa — uniemożliwia kontakt z ruchomymi częściami układu przeniesienia napędu podczas pracy kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Nazwa części	Osłona paska napędowego
Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83051E
Kompatybilne modele	G83051, CG83051E
Typ urządzenia	Kosiarka spalinowa
Rodzaj części	Część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub pękniętej osłony oryginalnej
- Naprawa kosiarki po kolizji z przeszkodą terenową
- Wymiana w ramach okresowego przeglądu technicznego
- Przywrócenie osłony po demontażu układu napędowego
- Uzupełnienie brakującej części po zakupie urządzenia używanego

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy potwierdzić numer modelu kosiarki — informacja ta znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie urządzenia. Osłona jest dedykowana wyłącznie do modeli G83051 oraz CG83051E marki GEKO. Stosowanie części przeznaczonych do innych modeli może skutkować nieprawidłowym montażem lub brakiem zgodności wymiarowej.