

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-tlumika-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-83-geko-p-24403.html>

Osłona tłumika do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-83 GEKO

Cena brutto	21,24 zł
Cena netto	17,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83051-83
Kod producenta	CG83051-83
Kod EAN	5901477157516
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona tłumika do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Element ochronny zaprojektowany do zabezpieczenia tłumika kosiarki spalinowej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapobiegania kontaktowi z gorącymi powierzchniami. Dedykowany do modelu GEKO G83051 CG83051-83.

Typ produktu Osłona tłumika

Kompatybilność GEKO G83051

Model CG83051-83

Funkcja Ochrona mechaniczna

Charakterystyka produktu

Ochrona przed uszkodzeniami

Osłona zabezpiecza tłumik przed uderzeniami kamieni, gałęzi i innych twardych przedmiotów podczas koszenia. Szczególnie przydatna przy pracy na terenach z dużą ilością gruzu lub luźnych elementów.

Bariera termiczna

Tłumik kosiarki spalinowej osiąga temperaturę przekraczającą 200°C podczas pracy. Osłona tworzy fizyczną barierę, zmniejszając ryzyko oparzeń przy przypadkowym kontakcie podczas obsługi lub konserwacji.

Materiały odporne na korozję

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury i warunki atmosferyczne. Zapewnia długotrwałą ochronę nawet przy intensywnym użytkowaniu i przechowywaniu na zewnątrz.

Montaż dedykowany

Osłona zaprojektowana specjalnie dla modelu G83051 zapewnia precyzyjne dopasowanie bez modyfikacji. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani dodatkowych elementów mocujących.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model produktu	CG83051-83
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Typ akcesoria	Osłona ochronna tłumika
Funkcje	Ochrona mechaniczna, izolacja termiczna

Zastosowanie

- Ochrona tłumika przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas koszenia
- Zabezpieczenie przed kontaktem z gorącą powierzchnią tłumika
- Zwiększenie bezpieczeństwa podczas konserwacji i czyszczenia kosiarki
- Ochrona przed uderzeniami kamieni na terenach z gruzem
- Zapobieganie uszkodzeniom przy koszeniu w pobliżu murków i ogrodzeń
- Wydłużenie żywotności tłumika poprzez redukcję uszkodzeń mechanicznych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki. Osłona CG83051-83 pasuje wyłącznie do kosiarki GEKO G83051. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub w instrukcji obsługi.

Podczas montażu należy upewnić się, że osłona nie dotyka bezpośrednio tłumika, zachowując niewielką szczelinę powietrzną. Zapewnia to odpowiednią cyrkulację powietrza i zapobiega przegrzewaniu układu wydechowego.

Oslonę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć lub odkształceń. Uszkodzona osłona traci swoje właściwości ochronne i powinna zostać wymieniona. Zaleca się czyszczenie osłony z nagromadzonych zanieczyszczeń po każdym sezonie koszenia.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Mimo zastosowania osłony, tłumik pozostaje gorący podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu. Przed dotknięciem jakiegokolwiek części układu wydechowego należy odczekać minimum 30 minut od wyłączenia silnika, aby elementy ostygły do bezpiecznej temperatury.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83051 mogą być potrzebne: filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy do silników czterosuwowych, nóż tnący oraz pas napędowy. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia sprawne działanie kosiarki przez wiele sezonów.