

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-gabka-porowata-30mm-yt-51908-yato-p-14547.html>

PACA Z GĄBKĄ POROWATĄ 30MM YT-51908 YATO

Cena brutto	13,11 zł
Cena netto	10,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-51908
Kod producenta	YT-51908
Kod EAN	5906083033445
Producent	YATO

Opis produktu

Paca z gąbką porowatą 30mm YATO YT-51908

Paca tynkarska z gąbką porowatą to narzędzie stosowane w pracach wykończeniowych przy tynkowaniu i fugowaniu. Grubość gąbki 30 mm zapewnia odpowiednią elastyczność i chłonność podczas czyszczenia powierzchni po fugowaniu płytek ceramicznych oraz wygładzania tynków.

Model YT-51908

Grubość gąbki 30 mm

Marka YATO

Typ gąbki Porowata

Charakterystyka pacy z gąbką porowatą

Struktura porowata gąbki

Otwarta struktura komórkowa gąbki zapewnia wysoką chłonność wody i materiałów fugowych. Pozwala to na efektywne usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni płytek bez zarysowań oraz równomierne rozkładanie wilgoci podczas pracy z tynkami.

Grubość 30 mm

Warstwa gąbki o grubości 30 mm stanowi kompromis między elastycznością a trwałością. Zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą do pracy z różnymi rodzajami powierzchni, jednocześnie zachowując odpowiednią sztywność przy czyszczeniu.

Wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczny kształt uchwytu redukuje obciążenie dłoni podczas długotrwałych prac. Konstrukcja zapewnia pewny chwyt także przy wilgotnych warunkach pracy, co zwiększa kontrolę nad narzędziem.

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

Narzędzie przeznaczone głównie do czyszczenia płytek po fugowaniu oraz wygładzania powierzchni tynków. Gąbka porowata nie pozostawia smug i pozwala na precyzyjne usuwanie nadmiaru materiału z powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51908
Producent	YATO
Grubość gąbki	30 mm
Typ gąbki	Porowata
Przeznaczenie	Tynkowanie, fugowanie, czyszczenie

Zastosowanie pacy z gąbką

- Czyszczenie płytek ceramicznych po fugowaniu spoin
- Usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni glazury
- Wygładzanie i zatarcie tynków cienkowarstwowych
- Nakładanie i rozkładanie mas tynkarskich
- Czyszczenie narzędzi tynkarskich
- Zmywanie resztek materiałów budowlanych z powierzchni
- Prace wykończeniowe przy układaniu płytek
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy dokładnie zwilżyć wodą i wykręcić nadmiar. Wilgotna gąbka lepiej zbiera resztki fugi i nie pozostawia smug na powierzchni płytek. W przypadku pracy z tynkami stopień zwilżenia dostosowuje się do typu stosowanego materiału.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy pacę należy przepłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie resztki materiałów. Gąbkę wykręca się i pozostawia do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Regularne płukanie podczas pracy przedłuża żywotność gąbki i zapewnia lepszą jakość czyszczenia.

Wymiana gąbki

Gąbkę porowatą wymienia się, gdy traci elastyczność, zaczyna się kruszyć lub nie usuwa skutecznie zanieczyszczeń. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i rodzaju wykonywanych prac. W przypadku kontaktu z agresywnymi chemicznie materiałami gąbka może wymagać częstszej wymiany.