

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-gabko-guma-18mm-280mm-schmith-sch07r010006-p-59389.html>

Paca z gąbko-gumą 18mm 280mm Schmith SCH07R010006

Cena brutto	24,36 zł
Cena netto	19,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07R010006
Kod producenta	SCH07R010006
Kod EAN	5902004782300
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca z gąbko-gumą 18mm 280mm Schmith SCH07R010006

Paca glazurnicza z wkładem z gąbko-gumy przeznaczona do czyszczenia powierzchni po fugowaniu oraz wygładzania tynków. Łączy chłonność gąbki z elastycznością gumy.

Długość 280 mm
Grubość gąbko-gumy 18 mm
Model SCH07R010006
Producent Schmith

Charakterystyka

Materiał roboczy – gąbko-guma

Hybrydowy materiał łączący strukturę porowatą gąbki z właściwościami elastomeru. Zapewnia skuteczne pochłanianie wody i resztek fugi przy jednoczesnym zachowaniu sprężystości, która umożliwia równomierne rozprowadzanie nacisku na powierzchni.

Grubość wkładu 18 mm

Warstwa robocza o wysokości 18 mm zapewnia odpowiednią pojemność chłonną oraz wystarczającą elastyczność do pracy na nierównościach. Taka grubość pozwala na wielokrotne przepłukiwanie bez utraty właściwości roboczych.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Błat i uchwyt wykonane z odpornego tworzywa sztucznego nie ulegają korozji przy kontakcie z wodą i chemicznymi składnikami fug. Ergonomiczny uchwyt ułatwia prowadzenie narzędzia podczas pracy na większych powierzchniach.

Długość robocza 280 mm

Rozmiar 280 mm stanowi kompromis między wydajnością pracy a kontrolą nad narzędziem. Pozwala na efektywne czyszczenie większych powierzchni przy zachowaniu precyzji w narożnikach i przy krawędziach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07R010006
Producent	Schmith
Długość	280 mm
Grubość gąbko-gumy	18 mm
Materiał blatu i uchwytu	Tworzywo sztuczne
Materiał roboczy	Gąbko-guma
Zastosowanie	Czyszczenie po fugowaniu, wygładzanie tynków

Zastosowanie

- Czyszczenie powierzchni płytek ceramicznych po fugowaniu spoin
- Usuwanie nadmiaru fugi z glazury i gresu
- Wygładzanie powierzchni tynków gipsowych
- Wyrównywanie tynków cementowych
- Obróbka powierzchni betonowych
- Mycie i oczyszczanie płytek po zakończeniu prac fugowych
- Usuwanie nalotu cementowego z powierzchni ceramicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy zwilżyć gąbko-gumę czystą wodą i wycisnąć nadmiar. Materiał powinien być wilgotny, ale nie ociekać wodą. Zbyt mokra gąbka może rozmywać fugę, zbyt sucha — zostawiać smugi.

Technika czyszczenia po fugowaniu

Prowadzić pacę ruchami okrężnymi lub po przekątnej względem spoin. Unikać prowadzenia wzdłuż spoin, aby nie wymywać fugi. Regularnie płukać gąbko-gumę w czystej wodzie i wyżywać. Wymieniać wodę, gdy staje się mętna.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać gąbko-gumę w czystej wodzie do momentu, gdy przestanie uwalniać zanieczyszczenia. Pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej, aby zapobiec deformacji. Nie suszyć w bezpośrednim nasłonecznieniu ani przy źródłach ciepła.

Wymiana wkładu

Gąbko-guma z czasem traci właściwości chłonne i elastyczność. Wymienić wkład, gdy materiał staje się twardy, kruchy lub przestaje skutecznie pochłaniać wodę. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i rodzaju obrabianych materiałów.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych: krzyżyki dystansowe do spoin, gładzie do nakładania fugi, wiadra budowlane, gąbki do czyszczenia, środki do usuwania nalotu cementowego.