

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-dystansowy-do-opalarki-elektrycznej-2000w-geko-cg80282-20-p-21008.html>

## Pierścień dystansowy do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80282-20

Cena brutto	<b>3,46 zł</b>
Cena netto	<b>2,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80282-20</b>
Kod producenta	<b>CG80282-20</b>
Kod EAN	<b>5901477144561</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pierścień dystansowy do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80282-20

Dedykowane akcesorium do opalarek elektrycznych GEKO o mocy 2000W, umożliwiające precyzyjne kierowanie strumieniem gorącego powietrza oraz ochronę powierzchni roboczych przed bezpośrednim kontaktem z dyszą.

Model CG80282-20
Kompatybilność Opalarki GEKO 2000W
Marka GEKO
Typ Pierścień dystansowy

### Charakterystyka

#### Kontrola odległości roboczej

Pierścień utrzymuje stałą odległość między dyszą opalarki a powierzchnią roboczą. Zapobiega to przypadkowemu uszkodzeniu materiału przez zbyt wysoką temperaturę oraz pozwala na równomierne nagrzewanie na określonym obszarze.

### Odporność termiczna

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na temperatury generowane przez opalarki 2000W. Pierścień zachowuje stabilność wymiarową i właściwości mechaniczne podczas długotrwałej pracy w wysokich temperaturach.

### Prosty montaż

System mocowania umożliwia szybkie założenie i zdjęcie pierścienia bez użycia dodatkowych narzędzi. Stabilne osadzenie na dyszy opalarki zapewnia bezpieczną pracę bez ryzyka obluźowania podczas użytkowania.

### Precyzja w pracach detalicznych

Stała odległość robocza zwiększa powtarzalność rezultatów przy pracach wymagających dokładności, takich jak formowanie tworzyw sztucznych, nakładanie folii termokurczliwych czy selektywne usuwanie powłok.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80282-20
Producent	GEKO
Typ akcesoria	Pierścień dystansowy
Kompatybilność	Opalarki elektryczne GEKO 2000W
Przeznaczenie	Utrzymanie stałej odległości roboczej, ochrona powierzchni

## Zastosowanie

- Zdejmowanie farby i lakierów z wrażliwych powierzchni
- Nakładanie i formowanie folii termokurczliwych na kablach
- Lutowanie i rozlutowywanie elementów elektronicznych
- Gięcie i formowanie rur z tworzyw sztucznych
- Usuwanie naklejek i etykiet bez uszkodzenia podłoża
- Suszenie powłok lakierniczych w określonej odległości
- Spawanie folii i tworzyw termoplastycznych
- Prace renowacyjne wymagające kontrolowanego nagrzewania

## Użytkowanie i konserwacja

### Sprawdzanie kompatybilności

---

Przed zakupem należy zweryfikować model opalarki – pierścień CG80282-20 jest dedykowany do opalarek elektrycznych GEKO o mocy 2000W. Sprawdź średnicę dyszy w instrukcji obsługi opalarki lub skontaktuj się z producentem w celu potwierdzenia zgodności.

### **Montaż i demontaż**

Pierścień należy zakładać wyłącznie na zimną opalarkę. Po zakończeniu pracy i ostygnięciu urządzenia pierścień można zdjąć. Regularne sprawdzanie stanu mocowania zapewnia bezpieczne użytkowanie.

### **Konserwacja**

Pierścień dystansowy należy okresowo czyścić z osadów i zanieczyszczeń, które mogą gromadzić się podczas pracy. Zaleca się kontrolę wizualną przed każdym użyciem pod kątem pęknięć lub deformacji termicznych.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z opalarką elektryczną GEKO 2000W przydatne mogą być również inne akcesoria: dysze reflektorowe do spawania tworzyw, dysze szczelinowe do precyzyjnych prac, dysze redukcyjne oraz zestawy końcówek do różnych zastosowań.