

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pokrywa-wewnetrzna-tylna-kola-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-22-c01007-geko-p-17055.html>



Pokrywa wewnętrzna tylna koła do kosiarki spalinowej G83053-54 22 C01007 GEKO

Cena brutto	29,69 zł
Cena netto	24,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C01007
Kod producenta	C01007
Kod EAN	5901477131011
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pokrywa wewnętrzna tylna koła do kosiarki spalinowej GEKO

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO. Pokrywa zabezpiecza wewnętrzny mechanizm koła tylnego przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi podczas koszenia.

Typ części Pokrywa koła

Pozycja montażowa Koło tylne

Model C01007

Kompatybilność G83053-54 22

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Pokrywa stanowi barierę między wewnętrznymi elementami mechanizmu koła a środowiskiem zewnętrznym. Zabezpiecza łożyska, nakrętki mocujące i inne komponenty przed kontaktem ze skoszoną trawą, ziemią i wilgocią, co wydłuża żywotność całego układu napędowego.

Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana pod konkretny model kosiarki GEKO G83053-54 22. Oznacza to zachowanie oryginalnych wymiarów montażowych, punktów mocowania i tolerancji, co eliminuje problemy z instalacją i zapewnia szczelność połączenia.

Materiał wykonania

Pokrywa wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur i nie ulega degradacji pod wpływem promieniowania UV czy kontaktu z chemikaliami ogrodowymi.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Instalacja wymaga jedynie standardowego zestawu kluczy. Pokrywa mocowana jest do korpusu koła za pomocą wkrętów lub zatrzasków, w zależności od konstrukcji danego modelu. Proces wymiany można przeprowadzić samodzielnie bez konieczności wizyty w serwisie.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	C01007
Kompatybilny model kosiarki	G83053-54 22
Typ części	Pokrywa wewnętrzna tylna koła
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa

Kiedy wymienić pokrywę koła

Regularna kontrola stanu pokrywy pozwala uniknąć poważniejszych uszkodzeń mechanizmu koła. Wymiana jest konieczna w następujących sytuacjach:

- Widoczne pęknięcia lub ubytki materiału pokrywy
- Utrata szczelności połączenia z korpusem koła
- Uszkodzenie punktów mocowania lub gwintów
- Deformacja pokrywy uniemożliwiająca prawidłowe zamocowanie
- Zużycie mechaniczne po długotrwałej eksploatacji
- Uszkodzenie w wyniku uderzenia lub kontaktu z przeszkodą

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Pokrywa C01007 pasuje wyłącznie do modelu GEKO G83053-54 22. Użycie części nieprzeznaczonej do danego modelu może skutkować

nieprawidłowym montażem i uszkodzeniem mechanizmu koła.

Konserwacja i użytkowanie

Pokrywa nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak regularne czyszczenie z nagromadzonej trawy i ziemi przedłuży jej żywotność. Po każdym sezonie koszenia warto sprawdzić stan mocowań i szczelność połączenia.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek (jeśli występują w danym modelu) oraz dokręcenie elementów mocujących z odpowiednim momentem. Zbyt duża siła dokręcania może spowodować pęknięcie tworzywa, natomiast niedokręcenie skutkuje utratą szczelności.

Produkty powiązane

Podczas wymiany pokrywy warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów układu koła: łożysk, nakrętek mocujących, osi koła oraz zewnętrznej osłony. Jednoczesna wymiana zużytych komponentów zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę kosiarki.