

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pompka-oleju-do-pily-spalinowej-galeziowej-g82005-cg82005g-geko-p-25484.html>

Pompka oleju do piły spalinowej gałęziowej G82005 CG82005G GEKO

Cena brutto	12,55 zł
Cena netto	10,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG82005G
Kod producenta	CG82005G
Kod EAN	5901477161681
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pompka oleju do piły spalinowej gałęziowej G82005 CG82005G GEKO

Oryginalna pompka oleju stanowiąca komponent systemu smarowania łańcucha w pilarkach gałęziowych GEKO G82005. Element odpowiedzialny za precyzyjne dozowanie oleju do prowadnicy i łańcucha podczas pracy urządzenia.

Model CG82005G

Kompatybilność Piła G82005 GEKO

Typ Pompka oleju

Przeznaczenie Piły gałęziowe

Charakterystyka techniczna

Funkcja w systemie smarowania

Pompka odpowiada za ciągłe dostarczanie oleju do łańcucha i prowadnicy. Precyzyjne dozowanie oleju zapobiega przegrzewaniu się łańcucha podczas cięcia oraz minimalizuje tarcie między elementami ruchomymi, co bezpośrednio wpływa na żywotność łańcucha i prowadnicy.

Kompatybilność z modelem G82005

Pompka zaprojektowana specjalnie dla pilarki gałęziowej GEKO G82005. Wymiary, mocowania i parametry przepływu oleju dostosowane do specyfikacji tego modelu, co gwarantuje prawidłową współpracę z układem smarowania i silnikiem urządzenia.

Montaż i wymiana

Wymiana pompki wymaga częściowego demontażu obudowy pilarki oraz dostępu do komory silnika. Proces wymiany obejmuje odłączenie przewodów olejowych, odkręcenie elementów mocujących i montaż nowej pompki z zachowaniem prawidłowego uszczelnienia układu.

Znaczenie dla eksploatacji

Sprawna pompka oleju to warunek bezpiecznej pracy pilarki. Niedostateczne smarowanie prowadzi do nadmiernego nagrzewania łańcucha, przyspieszenia zużycia prowadnicy oraz wzrostu ryzyka zacięcia lub pęknięcia łańcucha podczas cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG82005G
Producent	GEKO
Typ urządzenia	Pompka oleju
Kompatybilność	Pilarka gałęziowa spalinowa GEKO G82005
Kategoria produktu	Część zamienna / komponent systemu smarowania

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub zużytej pompki oleju w pilarce GEKO G82005
- Naprawa układu smarowania przy braku dopływu oleju do łańcucha
- Serwisowanie pilarek gałęziowych po intensywnej eksploatacji
- Konserwacja zapobiegawcza przed sezonem prac pielęgnacyjnych
- Przywrócenie sprawności systemu smarowania po długim przestoju urządzenia

Diagnostyka i wymiana pompki

Objawy uszkodzenia pompki oleju

Brak śladów oleju na łańcuchu po uruchomieniu pilarki, przegrzewanie się łańcucha podczas pracy, dym wydobywający się z prowadnicy, nadmierne zużycie łańcucha mimo regularnego ostrzenia, pusty zbiornik oleju bez widocznych śladów smarowania.

Weryfikacja działania pompki

Przed wymianą warto sprawdzić drożność przewodów olejowych oraz stan filtra oleju. Pompkę można przetestować uruchamiając pilarkę na biegu jałowym i kierując końcówkę prowadnicy w stronę jasnej powierzchni – prawidłowo działająca pompka powinna rozpylać drobne kropelki oleju.

Regularna kontrola poziomu oleju w zbiorniku oraz obserwacja śladów smarowania na łańcuchu pozwala na wczesne wykrycie problemów z układem smarowania. Wymiana pompki przed całkowitym ustaniem dopływu oleju zapobiega kosztownym uszkodzeniom łańcucha i prowadnicy.

Produkty powiązane

Przy wymianie pompki oleju warto rozważyć sprawdzenie stanu innych elementów układu smarowania: przewodów olejowych, filtra oleju, uszczelki zbiornika oleju oraz samego łańcucha i prowadnicy. Stosowanie oleju do łańcuchów o odpowiedniej lepkości wydłuża żywotność całego systemu smarowania.