

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciernica-listkowa-cyrkonowa-125-80-m14-sslcm14-03-schmith-p-31560.html>



Ściernica listkowa cyrkonowa 125 80 M14 SSLCM14-03 SCHMITH

Cena brutto	13,07 zł
Cena netto	10,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SSLCM14-03
Kod producenta	SSLCM14-03
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Ściernica listkowa cyrkonowa 125 mm P80 M14 SCHMITH SSLCM14-03

Ściernica listkowa z nasypem cyrkonowym do szlifierek kątowych, przeznaczona do obróbki powierzchni metalowych i drewnianych. Stożkowy kształt dysku umożliwia szlifowanie pod kątem, a bezpośredni montaż na gwint M14 eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych talerzy.

Średnica 125 mm
Gradacja P80
Mocowanie M14
Materiał ścierny Ziarno cyrkonowe

Charakterystyka techniczna

Ziarno cyrkonowe

Nasypem cyrkonowym charakteryzuje się wyższą odpornością na ścieranie i dłuższą trwałością w porównaniu do standardowego korundu. Podczas pracy ziarna pękają, odsłaniając nowe ostre krawędzie, co pozwala utrzymać efektywność szlifowania przez dłuższy czas.

Gradacja P80

Gradacja P80 oznacza średnią wielkość ziarna 201 µm. Stosowana do usuwania grubszych warstw materiału, zdzierania rdzy, usuwania spawów i wygładzania powierzchni przed wykończeniem drobniejszymi gradacjami.

Gwint M14

Wbudowany gwint M14 pozwala na bezpośredni montaż na wrzecionie szlifierki kątowej bez konieczności stosowania dodatkowych talerzy mocujących. Sprawdź, czy szlifierka posiada gwint M14 na wrzecionie – to najczęstszy standard w urządzeniach 115-125 mm.

Konstrukcja stożkowa

Wypukły kształt dysku umożliwia obróbkę powierzchni pod kątem i docieranie do trudno dostępnych miejsc. Płótno szlifierskie jako podkład zapewnia elastyczność i odporność na rozerwanie podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu (SKU)	SSLCM14-03
Producent	SCHMITH
Średnica tarczy	125 mm
Granulacja	P80
Materiał ścierny	Ziarno cyrkonowe
Typ mocowania	Gwint M14 (montaż bezpośredni)
Kształt	Stożkowy (dysk wypukły)
Podkład	Płótno szlifierskie

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni metalowych – stal, stal nierdzewna, aluminium
- Obróbka powierzchni drewnianych – usuwanie starej farby, lakieru
- Usuwanie rdzy i korozji z elementów metalowych
- Zdzieranie starych powłok malarskich i lakierniczych
- Wygładzanie spoin spawalniczych i usuwanie nadlewów
- Fazowanie i obróbka krawędzi elementów
- Usuwanie naddatków materiału po obróbce mechanicznej
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność

Przed zakupem upewnij się, że szlifierka kątowa posiada gwint M14 na wrzecionie. Standard ten występuje w większości urządzeń o średnicy tarcz 115-125 mm. Sprawdź maksymalną prędkość obrotową dopuszczalną dla ściernicy i porównaj z parametrami szlifierki.

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas pracy stosuj okulary ochronne, rękawice i ochronę słuchu. Upewnij się, że ściernica jest prawidłowo dokręcona przed uruchomieniem urządzenia. Nie wywieraj nadmiernego nacisku – ciężar szlifierki i odpowiednia technika pracy wystarczą do efektywnego szlifowania. Zbyt duży nacisk skraca żywotność ściernicy i może prowadzić do jej przegrzania.

Produkty powiązane

Do prac wykończeniowych po szlifowaniu ściernicą P80 zaleca się użycie ściernic o drobniejszych gradacjach (P120, P180) w celu uzyskania gładziej powierzchni. W przypadku intensywnej pracy warto rozważyć zakup kilku ściernic tego samego typu.

...