

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynia-biegow-do-kosiarki-spalinowej-g83053-cg83053-34-geko-p-24413.html>

Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej G83053 CG83053-34 GEKO

Cena brutto	127,36 zł
Cena netto	103,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83053-34
Kod producenta	CG83053-34
Kod EAN	5901477157622
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej GEKO G83053

Oryginalna skrzynia biegów przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO modelu G83053. Część zamienna odpowiedzialna za transmisję napędu i regulację prędkości jazdy kosiarki.

Model CG83053-34

Kompatybilność GEKO G83053

Typ Część zamienna

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Skrzynia zaprojektowana specjalnie dla kosiarki GEKO G83053. Gwarantuje precyzyjne dopasowanie montażowe, co eliminuje problemy z instalacją i zapewnia właściwe współdziałanie z pozostałymi elementami układu napędowego.

Mechanizm regulacji prędkości

Umożliwia płynną zmianę prędkości jazdy kosiarki. Pozwala dostosować tempo pracy do gęstości trawy, nachylenia terenu i

indywidualnych preferencji operatora, co przekłada się na komfort użytkowania.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Wykonana z materiałów odpornych na typowe czynniki degradacyjne występujące podczas pracy kosiarki: wibracje, obciążenia mechaniczne, kontakt z wilgocią i trawą. Konstrukcja uwzględnia specyfikę pracy urządzeń ogrodowych.

Część zamienna OEM

Oryginalny komponent producenta kosiarki. Zachowuje parametry techniczne i wymiary identyczne z częścią montowaną fabrycznie, co gwarantuje przywrócenie pełnej sprawności urządzenia po wymianie.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83053-34
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83053
Typ części	Skrzynia biegów / układ transmisji
Producent	GEKO
Status	Część zamienna oryginalna

Kiedy wymienić skrzynię biegów

Skrzynia biegów w kosiarce spalinowej wymaga wymiany w przypadku wystąpienia następujących objawów:

- Brak reakcji na zmianę biegów lub trudności w przełączaniu
- Hałas, zgrzytanie lub nietypowe dźwięki podczas jazdy
- Wycieki oleju z obudowy skrzyni biegów
- Poślizg napędu lub brak przeniesienia mocy na koła
- Mechaniczne uszkodzenia obudowy po uderzeniu lub przeciążeniu
- Zużycie wewnętrznych elementów po długim okresie eksploatacji

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Skrzynia CG83053-34 jest kompatybilna wyłącznie z kosiarką GEKO G83053. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w wymiarach, mocowaniach lub specyfikacji technicznej.

Montaż i konserwacja

Wymiana skrzyni biegów wymaga podstawowej znajomości budowy kosiarki oraz dostępu do narzędzi mechanicznych. Proces obejmuje odłączenie napędu, demontaż starej skrzyni i instalację nowej części z zachowaniem właściwego momentu dokręcenia śrub mocujących.

Po montażu zaleca się sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów zgodnie z instrukcją producenta kosiarki. Prawidłowy poziom oleju transmisyjnego zapewnia smarowanie wewnętrznych komponentów i wydłuża żywotność skrzyni.

Regularna kontrola stanu technicznego skrzyni biegów (szczelność, poziom oleju, płynność przełączania) pozwala wykryć potencjalne problemy we wczesnym stadium i uniknąć kosztownych napraw.

Produkty powiązane

Podczas wymiany skrzyni biegów warto rozważyć kontrolę lub wymianę powiązanych elementów: pasków napędowych, kół zębatach, łożysk oraz oleju przekładniowego. Kompleksowa konserwacja układu napędowego zwiększa niezawodność kosiarki i zapobiega kolejnym awariom.