

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynia-biegow-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-34-geko-p-24429.html>

Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-34 GEKO

Cena brutto	121,62 zł
Cena netto	98,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83059-34
Kod producenta	CG83059-34
Kod EAN	5901477157868
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej GEKO G83059

Oryginalna skrzynia biegów dedykowana do kosiarki spalinowej GEKO model G83059. Element zapewnia prawidłową transmisję napędu oraz zmianę biegów w sprzęcie ogrodowym.

Model CG83059-34

Kompatybilność GEKO G83059

Typ części Oryginalna

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Skrzynia zaprojektowana specjalnie dla modelu GEKO G83059. Oznaczenie CG83059-34 wskazuje na pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną z oryginalnym podzespołem. Montaż nie wymaga dodatkowych adaptacji.

Funkcja w układzie napędowym

Odpowiada za transmisję momentu obrotowego z silnika na koła napędowe oraz umożliwia zmianę przełożeń. Prawidłowe działanie

skrzyni przekłada się na kontrolę prędkości jazdy kosiarki oraz jej manewrowość.

Konstrukcja mechaniczna

Zawiera zespół kół zębatach, wałów oraz łożysk zamkniętych w obudowie. Elementy wykonane z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne typowe dla pracy na zewnątrz.

Wymiana serwisowa

Montaż odbywa się poprzez odkręcenie starej skrzyni i zamocowanie nowej w tym samym miejscu. Wymaga podstawowych narzędzi warsztatowych. Operacja pozwala przywrócić pełną funkcjonalność kosiarki przy uszkodzeniu układu przeniesienia napędu.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83059-34
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83059
Typ części	Skrzynia biegów (przekładnia)
Producent	GEKO
Typ montażu	Bezpośrednia wymiana

Zastosowanie

- Naprawa kosiarki GEKO G83059 przy uszkodzeniu skrzyni biegów
- Wymiana zużytych podzespołów układu napędowego
- Przywrócenie prawidłowego działania mechanizmu zmiany biegów
- Serwis sprzętu po intensywnej eksploatacji
- Modernizacja starszych jednostek tego modelu

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki - musi to być GEKO G83059. Oznaczenie znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie kosiarki lub w instrukcji obsługi. Numer części CG83059-34 potwierdza zgodność z tym konkretnym modelem.

Użytkowanie i konserwacja

Skrzynia biegów wymaga okresowej kontroli stanu technicznego. Należy zwracać uwagę na nietypowe dźwięki podczas pracy, opory przy zmianie biegów oraz ewentualne wycieki smaru z obudowy. Regularna kontrola poziomu oleju w skrzyni (jeśli model to przewiduje) wydłuża żywotność podzespołu.

Podczas montażu należy sprawdzić stan uszczelek oraz punktów mocowania. Dokręcanie śrub należy wykonać zgodnie z momentami obrotowymi podanymi w dokumentacji technicznej kosiarki. Po wymianie zaleca się przeprowadzenie jazdy testowej na niewielkiej powierzchni w celu weryfikacji prawidłowego działania układu napędowego.

Objawy zużycia skrzyni biegów

Typowe sygnały wskazujące na konieczność wymiany to: trudności w zmianie biegów, hałas podczas pracy, wibracje przekładni, brak przeniesienia napędu na koła przy włączonym biegu, wycieki oleju z obudowy. W takich przypadkach zaleca się wymianę całego podzespołu.