

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stelaz-kosza-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-65-geko-p-24430.html>



Stelaż kosza do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-65 GEKO

Cena brutto	26,40 zł
Cena netto	21,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83059-65
Kod producenta	CG83059-65
Kod EAN	5901477157882
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stelaż kosza do kosiarki spalinowej GEKO G83059

Oryginalny stelaż kosza przeznaczony do kosiarki spalinowej GEKO model G83059. Element konstrukcyjny zapewniający stabilne mocowanie kosza zbiorczego do obudowy kosiarki.

Model CG83059-65

Kompatybilność GEKO G83059

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Dedykowane dopasowanie

Stelaż zaprojektowany specjalnie dla modelu G83059. Zachowane oryginalne wymiary i punkty mocowania gwarantują pełną kompatybilność z obudową kosiarki i koszem zbiorczym.

Funkcja konstrukcyjna

Stanowi szkielet nośny dla materiałowego kosza. Zapewnia odpowiednie napięcie materiału i utrzymuje kształt kosza podczas pracy,

co wpływa na efektywność zbierania trawy.

Konstrukcja spawana

Wykonany z prętów stalowych połączonych metodą spawania. Taka konstrukcja zapewnia sztywność przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niskiej wagi elementu.

Odporność na warunki zewnętrzne

Stal pokryta powłoką zabezpieczającą przed korozją. Element konstrukcyjny narażony na wilgoć, kontakt z trawą i zmienne warunki pogodowe wymaga odpowiedniej ochrony powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83059-65
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83059
Producent	GEKO
Typ elementu	Stelaż kosza zbiorczego
Materiał	Stal powlekana
Przeznaczenie	Część zamienna / element konstrukcyjny

Kiedy konieczna jest wymiana stelaża

Typowe przyczyny wymiany

Stelaż wymaga wymiany w przypadku mechanicznych uszkodzeń (zgięcia, pęknięcia spawów), zaawansowanej korozji osłabiającej konstrukcję, lub gdy deformacja uniemożliwia prawidłowe napięcie materiału kosza. Uszkodzony stelaż powoduje nieprawidłowe zbieranie trawy i może doprowadzić do uszkodzenia materiałowego kosza.

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy sprawdzić stan punktów mocowania w obudowie kosiarki. Stelaż montuje się zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki G83059, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie wszystkich elementów mocujących.

Po zamontowaniu stelaża należy sprawdzić, czy kosz zbiorczy prawidłowo się na nim napina i czy wszystkie punkty mocowania są zabezpieczone. Okresowo warto kontrolować stan stelaża, szczególnie w miejscach spawów i punktów mocowania.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana kosiarka to model G83059. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej kosiarki, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu. Stelaż nie jest kompatybilny z innymi modelami kosiarek.

Powiązane elementy

Do kompletu może być potrzebny materiałowy kosz zbiorczy (jeśli uległ uszkodzeniu), elementy mocujące (śruby, nakrętki) oraz uchwyty montażowe. Warto również sprawdzić stan tylnej kłapy wyrzutowej, która współpracuje z systemem zbierania trawy.