

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/swieca-do-kosiarki-spalinowej-g83050g83055-cg83050-90-geko-p-17473.html>

## Świeca do kosiarki spalinowej G83050/G83055 CG83050-90 GEKO

Cena brutto	<b>17,33 zł</b>
Cena netto	<b>14,09 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83050-90</b>
Kod producenta	<b>CG83050-90</b>
Kod EAN	<b>5901477142369</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Świeca zapłonowa CG83050-90 GEKO do kosiarek spalinowych

Oryginalna świeca zapłonowa marki GEKO przeznaczona do kosiarek spalinowych modeli G83050 i G83055. Element odpowiedzialny za inicjowanie spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze silnika.

Model CG83050-90

Kompatybilność G83050, G83055

Producent GEKO

Zastosowanie Kosiarki spalinowe

### Charakterystyka techniczna

#### Kompatybilność z modelami GEKO

Świeca dopasowana do kosiarek spalinowych G83050 i G83055. Parametry elektrody i gwintów odpowiadają specyfikacji tych jednostek napędowych, co zapewnia prawidłowe odległości iskrowe i szczelność montażu.

### Wpływ na rozruch silnika

Sprawna świeca zapłonowa generuje iskrę o odpowiedniej energii, co przekłada się na łatwiejsze uruchamianie silnika, szczególnie przy niższych temperaturach otoczenia lub po dłuższym postoju kosiarki.

### Odporność termiczna

Konstrukcja świecy uwzględnia pracę w warunkach wysokiej temperatury panującej w komorze spalania. Materiały elektrod i izolatora zachowują właściwości przy temperaturach roboczych silnika czterosurowego.

### Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana świecy wymaga jedynie klucza nasadowego o odpowiednim rozmiarze. Standardowy gwint pozwala na samodzielną konserwację bez konieczności wizyty w serwisie.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG83050-90
Producent	GEKO
Typ urządzenia docelowego	Kosiarki spalinowe
Kompatybilne modele	G83050, G83055
Kategoria produktu	Świeca zapłonowa

## Rola świecy zapłonowej w silniku spalinowym

Świeca zapłonowa stanowi kluczowy element układu zapłonowego w silnikach benzynowych. Jej zadaniem jest przekształcenie impulsu elektrycznego z cewki zapłonowej w iskrę, która inicjuje spalanie sprężonej mieszanki paliwowo-powietrznej. Proces ten powtarza się przy każdym cyklu pracy silnika, dlatego świeca musi zachowywać stabilne parametry przez długi okres eksploatacji.

Stan świecy bezpośrednio wpływa na zużycie paliwa – zużyta lub zabrudzona świeca generuje słabszą iskrę, co prowadzi do niecałkowitego spalania paliwa i zwiększonego jego zużycia. Regularna wymiana świec zgodnie z zaleceniami producenta pozwala utrzymać optymalną ekonomikę pracy silnika.

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej kosiarki GEKO. Świeca CG83050-90 jest przeznaczona wyłącznie do jednostek G83050 oraz G83055. Zastosowanie świecy o niewłaściwych parametrach może prowadzić do problemów z rozruchem lub uszkodzenia silnika.

---

## Konserwacja i wymiana

---

Świecę zapłonową należy sprawdzać po każdym sezonie koszenia lub po około 50 godzinach pracy. Objawy wskazujące na konieczność wymiany to trudności z rozruchem, nierówna praca silnika, zwiększone zużycie paliwa lub widoczne uszkodzenia elektrod.

Przy wymianie świecy należy zwrócić uwagę na moment dokręcenia – zbyt luźne zamontowanie prowadzi do utraty kompresji, natomiast nadmierne dokręcenie może uszkodzić gwinty w głowicy silnika. Zaleca się dokręcanie ręczne do oporu, a następnie dokręcenie kluczem o około pół obrotu.

### **Kontrola stanu technicznego**

Przed wymianą warto sprawdzić wygląd starej świecy – osady narapu mogą wskazywać na problemy z regulacją gaźnika lub niewłaściwy skład mieszanki paliwowej. Elektroda w dobrym stanie ma jasnobrązowy kolor, bez nadmiernych osadów czy przebarwień.

### **Powiązane elementy eksploatacyjne**

Przy wymianie świecy warto rozważyć kontrolę lub wymianę filtra powietrza oraz oleju silnikowego. Kompleksowa konserwacja sezonowa wydłuża żywotność kosiarki i zapewnia niezawodną pracę przez cały okres użytkowania.