

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/swieca-zaplonowe-do-kosiarki-spalinowej-40cm-jg-g83055-cg83055-90-geko-p-17488.html>



Świeca zapłonowe do kosiarki spalinowej 40cm JG G83055 CG83055-90 GEKO

Cena brutto	19,03 zł
Cena netto	15,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83055-90
Kod producenta	CG83055-90
Kod EAN	5901477139949
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Świeca zapłonowa do kosiarki spalinowej 40cm GEKO CG83055-90

Część zamienna do kosiarek spalinowych z szerokością cięcia 40 cm. Kompatybilna z modelami JG G83055 i CG83055-90 marki GEKO.

Producent GEKO

Model CG83055-90

Kompatybilność Kosiarki 40cm

Typ Świeca zapłonowa

Charakterystyka

Kompatybilność z urządzeniami GEKO

Świeca dedykowana do kosiarek spalinowych marki GEKO o szerokości cięcia 40 cm, w tym modeli JG G83055 oraz CG83055-90. Dopasowanie wymiarów i parametrów elektrycznych zapewnia prawidłową pracę silnika.

Wpływ na proces spalania

Sprawna świeca zapłonowa zapewnia stabilne wytwarzanie iskry, co przekłada się na kompletne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Efekt to łatwiejszy rozruch, równomierna praca silnika i mniejsze zużycie paliwa.

Prosta wymiana

Instalacja wymaga podstawowego klucza nasadkowego (zwykle 16 lub 19 mm, w zależności od modelu silnika). Wymiana trwa kilka minut i nie wymaga specjalistycznych umiejętności mechanicznych.

Odporność na warunki pracy

Konstrukcja przystosowana do pracy w zmiennych warunkach – odporna na wibracje, wysokie temperatury spalania oraz zanieczyszczenia powstające podczas koszenia trawy w różnej wilgotności.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG83055-90
Kompatybilne modele kosiarek	JG G83055, CG83055-90
Szerokość cięcia kosiarki	40 cm
Typ produktu	Świeca zapłonowa
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe GEKO

Zastosowanie

- Kosiarki spalinowe GEKO z szerokością cięcia 40 cm
- Model JG G83055
- Model CG83055-90
- Jako część zamienna przy regularnej konserwacji
- Wymiana przy problemach z rozruchem silnika
- Wymiana przy nierównomiernej pracy silnika
- Sezonowa konserwacja sprzętu ogrodowego

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić świecę zapłonową

Świecę należy wymienić, gdy silnik trudno się uruchamia, pracuje nierównomiernie lub gaśnie. Zaleca się kontrolę świecy co 25-50

godzin pracy kosiarki lub raz na sezon. Zanieczyszczona świeca z nalotem węglowym lub uszkodzoną elektrodą wymaga natychmiastowej wymiany.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić tabliczkę znamionową kosiarki lub instrukcję obsługi. Numer modelu kosiarki powinien odpowiadać JG G83055 lub CG83055-90. Szerokość cięcia 40 cm można zweryfikować poprzez pomiar pokrywy tnącej kosiarki.

Montaż świecy

Przed wymianą należy odłączyć przewód wysokiego napięcia. Świecę wykręca się kluczem nasadkowym, unikając nadmiernej siły. Nową świecę wkręca się ręcznie do oporu, a następnie dokręca kluczem o 1/2 obrotu. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint w głowicy silnika.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO warto rozważyć wymianę filtra powietrza, oleju silnikowego oraz sprawdzenie stanu noża tnącego. Regularna wymiana podstawowych elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność silnika i poprawia efektywność koszenia.