

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczelinomierz-listkowy-17-listkow-0-021-00-mm-g02729-geko-p-68096.html>



Szczelinomierz listkowy 17 listków 0,02–1,00 mm G02729 GEKO

Cena brutto	8,62 zł
Cena netto	7,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02729
Kod producenta	G02729
Kod EAN	5903418305161
Producent	GEKO

Opis produktu

Szczelinomierz listkowy 17 listków 0,02–1,00 mm G02729 GEKO

Szczelinomierz listkowy GEKO G02729 to narzędzie pomiarowe służące do sprawdzania szerokości szczelin i luzów w elementach mechanicznych. Zestaw 17 stalowych blaszek o zróżnicowanej grubości pozwala dobrać odpowiedni listek do mierzonej szczeliny w zakresie od 0,02 do 1,00 mm.

Liczba listków	17
Zakres pomiarowy	0,02–1,00 mm
Materiał	Stal
Konstrukcja	Składana

Charakterystyka narzędzia

17 blaszek pomiarowych

Zestaw obejmuje 17 listków o różnych grubościach w przedziale 0,02–1,00 mm. Dzięki temu możliwe jest dokładne dopasowanie do mierzonej szczeliny bez konieczności stosowania kilku osobnych narzędzi. Listki można również łączyć, uzyskując pośrednie wartości

pomiarowe.

Stalowe listki pomiarowe

Blaszki wykonane ze stali są odporne na odkształcenia mechaniczne podczas wsuwania w szczeliny pod obciążeniem. Materiał zapewnia stabilność wymiaru grubości listka w trakcie pomiaru, co przekłada się na powtarzalność wyników.

Składana konstrukcja

Listki składają się do wspólnego uchwytu, co chroni je przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu. Konstrukcja umożliwia szybkie wybranie i rozłożenie wybranego listka jedną ręką, co jest istotne podczas pracy w ograniczonej przestrzeni.

Zakres 0,02-1,00 mm

Dolna granica 0,02 mm pozwala wykrywać bardzo wąskie luzy, typowe np. dla zaworów silnikowych. Górna granica 1,00 mm obejmuje większe szczeliny spotykane w połączeniach maszynowych i elementach układów napędowych.

Specyfikacja techniczna

Typ narzędzia	Szczelinomierz listkowy
Numer modelu	G02729
Producent	GEKO
Liczba listków	17
Zakres pomiarowy	0,02-1,00 mm
Materiał listków	Stal
Konstrukcja	Składana

Zastosowanie

Szczelinomierz listkowy stosowany jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola luzów montażowych lub regulacyjnych z dokładnością do setnych części milimetra. Typowe obszary zastosowań:

- Pomiar luzu zaworowego w silnikach spalinowych
- Kontrola szczeliny między elektrodami świec zapłonowych
- Sprawdzanie luzów w łożyskach ślizgowych i przewodnicach
- Regulacja szczelin w układach hamulcowych

-
- Kontrola pasowania elementów w maszynach przemysłowych
 - Pomiar szczelin w połączeniach kołnierзовych i uszczelnieniach
 - Weryfikacja luzów w przekładniach zębatych
 - Kontrola jakości montażu elementów wymagających precyzyjnej regulacji

Jak prawidłowo wykonać pomiar szczelinomierzem listkowym

Listek o odpowiedniej grubości powinien wchodzić w szczeliny z wyczuwalnym, lecz nieznacznym oporem. Zbyt luźne wsunięcie wskazuje, że rzeczywista szczelina jest szersza od wybranego listka — należy wtedy dobrać grubszy. Zbyt duży opór lub brak możliwości wsunięcia oznacza konieczność użycia cieńszego listka. Pomiar uznaje się za prawidłowy, gdy listek wchodzi i wysuwa się z lekkim tarciem na całej długości szczeliny.