

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelka-malarska-80mm-spk12-80-schmith-p-31779.html>



Szpachelka malarska 80mm SPK12-80 SCHMITH

Cena brutto	3,94 zł
Cena netto	3,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK12-80
Kod producenta	SPK12-80
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachelka malarska 80mm SPK12-80 SCHMITH

Narzędzie do wyrównywania i szpachlowania powierzchni w pracach wykończeniowych. Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i odporność na korozję podczas kontaktu z masami szpachlowymi na bazie wody.

Szerokość robocza 80 mm
Materiał ostrza Stal nierdzewna
Model SPK12-80

Charakterystyka techniczna

Szerokość 80 mm

Uniwersalny rozmiar do prac na średnich powierzchniach. Umożliwia precyzyjne wyrównywanie ubytków, szczelin i nierówności. Wystarczająco wąska do pracy w ograniczonych przestrzeniach, jednocześnie pozwala na efektywne pokrywanie większych obszarów.

Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję i reakcje chemiczne z masami szpachlowymi. Nie rdzewieje przy kontakcie z wodą, co wydłuża żywotność narzędzia. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i zapobiega przyleganiu resztek masy.

Przeznaczenie wykończeniowe

Konstrukcja dostosowana do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gipsowych i wyrównujących. Odpowiednia elastyczność ostrza pozwala na równomierne rozprowadzanie materiału bez pozostawiania śladów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK12-80
Szerokość części roboczej	80 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004762470

Zastosowanie

- Wypełnianie ubytków i szczelin w ścianach i sufitach
- Nakładanie mas wyrównujących na powierzchnie gipsowo-kartonowe
- Szpachlowanie styków płyt i taśm montażowych
- Wygładzanie nierówności przed malowaniem
- Naprawa uszkodzeń tynku wewnętrznego
- Wyrównywanie powierzchni przy renowacji pomieszczeń
- Nakładanie cienkich warstw mas szpachlowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy krawędź robocza jest prosta i pozbawiona zadziorów. Ewentualne nierówności można wygładzić drobnym papierem ściernym. Czyste ostrze zapewnia równomierne rozprowadzanie masy bez smugowania.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy szpachlowej. Zaschnięty materiał można zeszkrobać, a następnie umyć narzędzie ciepłą wodą. Regularne czyszczenie zapobiega korozji i utrzymuje gładkość powierzchni roboczej.

Przechowywanie

Szpachelkę należy przechowywać w suchym miejscu, w pozycji zapobiegającej deformacji ostrza. Unikać składowania pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby wygiąć część roboczą. Okresowo warto sprawdzać stan ostrza i w razie potrzeby wyrównywać jego krawędź.