

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpula-z-zyłka-tnaca-nr-40-41-k00051-keltin-p-37813.html>



Szpula z żyłką tnącą Nr 40, 41 K00051 Keltin

Cena brutto	23,91 zł
Cena netto	19,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	K00051
Kod producenta	K00051
Kod EAN	5902062014795
Producent	Keltin

Opis produktu

Szpula z żyłką tnącą No 40,41

Wymienna szpula z żyłką tnącą przeznaczona do podkaszarek i kos żyłkowych. Kompatybilna z urządzeniami oznaczonymi numerami 40 i 41, stanowi część systemu szybkiej wymiany żyłki.

Model K00051

Kompatybilność No 40, 41

Typ Szpula wymienna

Charakterystyka produktu

System numeracji kompatybilności

Oznaczenie No 40,41 określa typ głowicy żyłkowej, do której pasuje szpula. Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu na obudowie głowicy podkaszarki — zapewnia to pełną zgodność mechaniczną i prawidłowe działanie mechanizmu nawijania.

Konstrukcja szpuli

Szpula zawiera fabrycznie nawiniętą żyłkę tnącą, zabezpieczoną przed rozwijaniem podczas przechowywania. Mechanizm mocowania umożliwia szybką wymianę bez konieczności ręcznego nawijania żyłki — wystarczy wyjąć zużytą szpulę i włożyć nową.

Żyłka tnąca

Materiał żyłki zaprojektowano pod kątem równowagi między elastycznością a odpornością na zużycie. Przekrój żyłki wpływa na efektywność cięcia — okrągły przekrój sprawdza się przy trawie, profile karbowane przy gęstszych chwastach.

Ekonomia użytkowania

Gotowe szpule eliminują czas potrzebny na ręczne nawijanie żyłki i ryzyko nieprawidłowego nawinięcia, które prowadzi do zacięć. Wymiana zajmuje kilkanaście sekund, co ma znaczenie przy dużych powierzchniach wymagających częstej wymiany żyłki.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	K00051
Kompatybilność	Głowice No 40, 41
Typ produktu	Szpula wymienna z żyłką tnącą
Przeznaczenie	Podkaszarki, kosy żyłkowe

Zastosowanie

- Koszenie trawników wokół przeszkód (drzewa, ogrodzenia, rabaty)
- Przycinanie brzegów trawników wzdłuż krawężników i chodników
- Usuwanie chwastów z trudno dostępnych miejsc
- Pielęgnacja terenów zielonych w parkach i ogrodach
- Wykaszanie rowów i skarp
- Konserwacja terenów wokół budynków gospodarczych

Weryfikacja kompatybilności

Jak sprawdzić zgodność z urządzeniem

Numer modelu głowicy żyłkowej znajduje się na jej obudowie — najczęściej na spodniej lub bocznej części. Przed zakupem należy zweryfikować, czy głowica oznaczona jest numerem 40 lub 41. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną podkaszarki lub skontaktować się z producentem urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Wymianę szpuli przeprowadza się po zużyciu żyłki lub jej uszkodzeniu. Proces wymiany zależy od konstrukcji głowicy — w większości modeli wymaga odkręcenia pokryw, wyjęcia zużytej szpuli i założenia nowej. Po wymianie należy sprawdzić, czy

żyłka swobodnie się rozwija podczas pracy.

Przechowywanie zapasowych szpul w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wydłuża żywotność żyłki. Materiał żyłki może z czasem stwardnieć pod wpływem UV, co obniża jego elastyczność i zwiększa łamliwość.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli żyłka nie rozwija się automatycznie podczas pracy, przyczyna może leżeć w zablokowaniu mechanizmu podawania lub nieprawidłowym założeniu szpuli. Należy wyłączyć urządzenie, sprawdzić, czy szpula została prawidłowo osadzona w głowicy, i usunąć ewentualne zanieczyszczenia z mechanizmu.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również głowice żyłkowe kompatybilne z tym modelem szpuli oraz żyłki tnące na metry, umożliwiające samodzielne nawijanie szpul wielokrotnego użytku.