

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-mosiezna-gz-12-typ-zenski-110100-p-49665.html>



Szybkozłączka mosiężna GZ 1/2" typ żeński (1/10/100)

Cena brutto	13,19 zł
Cena netto	10,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00288
Kod producenta	T00288
Kod EAN	5901477191114
Producent	Tvardy

Opis produktu

Szybkozłączka mosiężna GZ 1/2" typ żeński

Szybkozłączka pneumatyczna typu żeńskiego z gwintem zewnętrznym 1/2" (GZ). Wykonana z mosiądzu, przeznaczona do szybkiego łączenia przewodów pneumatycznych bez użycia narzędzi.

Typ złączki	Żeński
Gwint	GZ 1/2"
Materiał	Mosiądz
Model	T00288

Charakterystyka

Gwint zewnętrzny GZ 1/2"

Gwint zewnętrzny (GZ - gwint zewnętrzny, zwany także gwintowaniem męskim) o średnicy nominalnej 1/2 cala (DN15, około 21 mm średnicy zewnętrznej). Umożliwia połączenie z elementami posiadającymi gwint wewnętrzny 1/2".

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w środowiskach wilgotnych oraz stabilność wymiarową. Materiał wytrzymuje ciśnienia robocze typowe dla instalacji pneumatycznych i zapewnia szczelność połączeń gwintowych.

Typ żeński

Szybkozłączka żeńska przyjmuje wtyk męski (szybkozłączkę typu męskiego). Mechanizm szybkiego łączenia pozwala na montaż i demontaż przewodów bez konieczności odkręcania elementów gwintowych.

Pakowanie opcjonalne

Dostępne warianty pakowania: pojedynczo (1 szt.), w opakowaniach zbiorczych (10 szt.) lub hurtowych (100 szt.). Opakowanie blister zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas magazynowania i transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	T00288
Typ złączki	Żeński (gniazdo)
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny (GZ)
Wymiar gwintu	1/2" (DN15)
Materiał korpusu	Mosiądz
Zastosowanie	Instalacje pneumatyczne
Opcje pakowania	1 szt. / 10 szt. / 100 szt.

Zastosowanie

- Systemy pneumatyczne w warsztatach i zakładach przemysłowych
- Przyłącza narzędzi pneumatycznych (klucze udarowe, szlifierki, wiertarki)
- Instalacje sprężonego powietrza w stacjach obsługi pojazdów
- Linie produkcyjne wymagające częstego odłączania przewodów
- Systemy zasilania urządzeń pneumatycznych w maszynach
- Połączenia węży pneumatycznych ze zbiornikami i rozdzielaczami
- Instalacje tymczasowe i mobilne stacje pneumatyczne

Jak sprawdzić kompatybilność

Szybkozłączka żeńska GZ 1/2" wymaga wtyku męskiego o odpowiadającym standardzie (np. Euro, ARO, Orion). Przed zakupem upewnij się, że posiadane elementy męskie są kompatybilne ze standardem stosowanym w złączce. Gwint zewnętrzny 1/2" łączy się z gniazdami posiadającymi gwint wewnętrzny 1/2" (GW 1/2").

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość gwintu i kanału przepływowego. Montaż gwintu wykonuje się ręcznie lub kluczem, stosując uszczelnienie (taśma teflonowa lub konopie z pastą). Nie należy przekraczać dopuszczalnego momentu dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.

Podczas łączenia z wtykiem męskim należy upewnić się, że mechanizm blokujący prawidłowo zadziałał – charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje poprawne połączenie. Przed rozłączeniem należy odciążyć ciśnienie w przewodzie.

Okresowa konserwacja obejmuje oczyszczanie złączki z zanieczyszczeń oraz kontrolę stanu uszczelki. W przypadku zużycia mechanizmu blokującego lub uszkodzenia gwintu zaleca się wymianę elementu.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: wtyki męskie w standardzie Euro lub ARO, węże pneumatyczne 1/2", adaptery redukcyjne, uszczelki do połączeń gwintowych, regulatory ciśnienia oraz filtry powietrza do instalacji pneumatycznych.