

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-mosiezna-gz-38-typ-zenski-110100-p-49664.html>



Szybkozłączka mosiężna GZ 3/8" typ żeński (1/10/100)

Cena brutto	12,74 zł
Cena netto	10,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00287
Kod producenta	T00287
Kod EAN	5901477191091
Producent	Tvardy

Opis produktu

Szybkozłączka mosiężna GZ 3/8" typ żeński

Złączka pneumatyczna typu żeńskiego z gwintem zewnętrznym 3/8", wykonana z mosiądzu. Element umożliwiający szybkie łączenie i rozłączanie przewodów powietrznych w instalacjach pneumatycznych bez użycia narzędzi.

Typ złączki	Żeński
Gwint	GZ 3/8"
Materiał	Mosiądz
Model	T00287

Charakterystyka techniczna

Gwint zewnętrzny 3/8"

Oznaczenie GZ 3/8" to gwint cylindryczny zewnętrzny o średnicy nominalnej 3/8 cala (ok. 16,66 mm). Pasuje do gniotu wewnętrznego GW 3/8" w zaworach, rozdzielaczach i innych elementach instalacji pneumatycznych.

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w środowisku sprężonego powietrza oraz mechaniczną wytrzymałość połączeń gwintowanych. Materiał nie rdzewieje i zachowuje szczelność przez długi czas eksploatacji.

Mechanizm szybkozłączny

Złączka typu żeńskiego przyjmuje wtyk męski, umożliwiając połączenie przewodu jednym ruchem bez konieczności stosowania kluczy. Rozłączenie następuje przez odciągnięcie tulei blokującej.

Pakowanie zabezpieczające

Opakowanie blister chroni gwint i powierzchnie uszczelniające przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas magazynowania i transportu. Umożliwia prezentację produktu bez konieczności otwierania opakowania.

Specyfikacja techniczna

Model	T00287
Typ złączki	Żeński (gniazdo)
Rodzaj gwintu	Gwint zewnętrzny (GZ)
Rozmiar gwintu	3/8" (16,66 mm)
Materiał korpusu	Mosiądz
Przeznaczenie	Instalacje pneumatyczne
Typ opakowania	Blister (1/10/100 szt.)

Zastosowanie

- Podłączanie przewodów pneumatycznych do sprężarek powietrza
- Montaż w rozdzielaczach i kolektorach pneumatycznych
- Instalacje narzędzi pneumatycznych w warsztatach
- Systemy automatyki przemysłowej zasilane sprężonym powietrzem
- Linie produkcyjne wymagające częstej rekonfiguracji połączeń
- Mobilne stanowiska pracy z narzędziami pneumatycznymi
- Podłączanie pistoletów do malowania, przedmuchiwania i innych urządzeń

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem sprawdź, czy urządzenie lub przewód posiada gwint wewnętrzny GW 3/8" lub wtyk męski odpowiadający standardowi szybkozłączek pneumatycznych. W przypadku niezgodności rozmiaru gwintu zastosuj odpowiedni reduktor mosiężny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym montażem usuń ewentualne zanieczyszczenia z gwintu. Dokręcaj złączkę ręcznie lub kluczem płaskim, unikając nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić gwint. Stosuj uszczelnienie z taśmy teflonowej (PTFE) lub pasty uszczelniającej na gwincie zewnętrznym.

Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń, szczególnie po dłuższym okresie eksploatacji lub po wielokrotnym montażu i demontażu. W przypadku zauważalnych nieszczelności wymień uszczelki lub całą złączkę. Unikaj kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić mosiądz.

Produkty powiązane

Do kompletu: szybkozłączki męskie, przewody pneumatyczne ze wtykami, reduktory gwintowe, taśma teflonowa PTFE, regulatory ciśnienia, filtry powietrza, sprężarki tłokowe i śrubowe.