

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-na-waz-pneumatyczny-typ-zenski-8mm-geko-g02992-p-18658.html>

Szybkozłączka na wąż pneumatyczny typ żeński 8mm GEKO G02992

Cena brutto	10,75 zł
Cena netto	8,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G02992
Kod producenta	G02992
Kod EAN	5901477121692
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłączka pneumatyczna żeńska 8 mm GEKO G02992

Element żeński szybkozłącza do instalacji pneumatycznych z przyłączem na wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm. Wykonana z niklowanego mosiądzu, zapewnia szczelne połączenie w systemach sprężonego powietrza.

Srednica węża 8 mm

Ciśnienie robocze do 16 bar

Mosiądz niklowany

Przepustowość do 1000 l/min

Charakterystyka techniczna

Przyłącze na wąż 8 mm

Tuleja zaciskowa przeznaczona do węży pneumatycznych o średnicy wewnętrznej 8 mm. Wąż zakłada się na karbowany trzpień i zabezpiecza opaską zaciskową lub opaskami śrubowymi.

Ciśnienie robocze 16 bar

Wytrzymałość na ciśnienie do 16 bar (1,6 MPa) odpowiada standardowym wymaganiom instalacji sprężonego powietrza w

warsztatach i przy narzędziach pneumatycznych. Przekroczenie tego ciśnienia może prowadzić do nieszczelności lub uszkodzenia połączenia.

Mosiądz niklowany

Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego warstwą niklu. Mosiądz zapewnia odporność mechaniczną i łatwość obróbki, warstwa niklu chroni przed korozją i ułatwia montaż dzięki gładkiej powierzchni.

Przepustowość 1000 l/min

Maksymalny przepływ powietrza przez złącze wynosi około 1000 litrów na minutę. Parametr istotny przy doborze do narzędzi o dużym zapotrzebowaniu na powietrze – zbyt mała przepustowość ogranicza wydajność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G02992
Typ złącza	Szybkozłączka żeńska (tuleja na wąż)
Średnica przyłącza węża	8 mm
Długość całkowita	49 mm
Ciśnienie robocze maksymalne	16 bar (1,6 MPa)
Przepustowość maksymalna	1000 l/min
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Kompatybilność	Standardowe gniazda pneumatyczne

Zastosowanie

- Podłączenie węży pneumatycznych do kompresorów
- Instalacje sprężonego powietrza w warsztatach
- Połączenia szybkozłączne przy narzędziach pneumatycznych
- Systemy przewodów powietrznych w lakierniach
- Linie zasilające w sprężone powietrze przy stanowiskach montażowych
- Podłączenie pistoletów do malowania, przedmuchiwania i innych urządzeń pneumatycznych

Montaż i kompatybilność

Szybkozłączka żeńska zakłada się na wąż pneumatyczny o średnicy wewnętrznej 8 mm. Wąż należy naciągnąć na karbowany trzpień, a następnie zabezpieczyć opaską zaciskową lub śrubową. Złącze pasuje do standardowych gniazd pneumatycznych stosowanych w kompresowaniu powietrza. Przed montażem należy sprawdzić, czy wąż nie ma uszkodzeń mechanicznych i czy średnica odpowiada specyfikacji.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są: gniazdo szybkozłącza męskie, wąż pneumatyczny 8 mm, opaski zaciskowe, adapter redukcyjny (w przypadku potrzeby połączenia z węższym lub szerszym wężem), uszczelki zapasowe oraz ewentualnie rozdzielacz powietrza przy podłączeniu kilku narzędzi.