

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-przyssawka-do-szyb-alu-2x125mm-120kg-t01251-geko-p-34434.html>



Uchwyt-Przyssawka do szyb ALU 2x125mm 120kg T01251 GEKO

Cena brutto	46,55 zł
Cena netto	37,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T01251
Kod producenta	T01251
Kod EAN	5901477172939
Producent	Tvardy

Opis produktu

Uchwyt-Przyssawka do szyb ALU 2x125mm 120kg GEKO T01251

Aluminiowy uchwyt z dwoma przyssawkami o średnicy 125 mm, przeznaczony do bezpiecznego przenoszenia elementów o płaskiej powierzchni o masie do 120 kg. Konstrukcja z mechanizmem dźwigniowym zapewnia pewną aktywację podciśnienia.

Maksymalny udźwig 120 kg
Liczba przyssawek 2 szt.
Średnica przyssawek 125 mm
Materiał korpusu Aluminium

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja aluminiowa

Korpus wykonany ze stopu aluminium łączy niską wagę z odpowiednią sztywnością konstrukcji. Redukuje to obciążenie rąk podczas długotrwałej pracy przy przenoszeniu elementów.

System dźwigniowy aktywacji

Mechanizm dźwigniowy umożliwia precyzyjną kontrolę nad aktywacją i dezaktywacją podciśnienia w przyssawkach. Zapewnia powtarzalność siły ssania i bezpieczne mocowanie.

Przyssawki gumowe Ø125 mm

Średnica 125 mm zapewnia powierzchnię styku 24 650 mm² na każdą przyssawkę. Guma dostosowuje się do mikronierówności powierzchni, zwiększając skuteczność podciśnienia.

Ergonomiczna rączka

Uchwyt pokryty antypoślizgowym tworzywem sztucznym zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia z dłoni, szczególnie przy pracy w rękawicach lub w warunkach wilgotnych.

Specyfikacja techniczna

Model	T01251
Marka	GEKO
Materiał korpusu	Stop aluminium
Materiał przyssawek	Guma
Liczba przyssawek	2 szt.
Średnica przyssawek	125 mm
Maksymalny udźwig	120 kg
Typ aktywacji	Mechanizm dźwigniowy
Rodzaj uchwytu	Antypoślizgowe tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Montaż szyb zespolonych i witryn sklepowych
- Transport szyb samochodowych podczas wymiany
- Przenoszenie arkuszy blach stalowych i aluminiowych
- Obsługa laminatów HPL i paneli kompozytowych
- Układanie płyt ceramicznych wielkogabarytowych
- Montaż płyt szklanych w meblach i zabudowach
- Przenoszenie płyt MDF, OSB i sklejki w warsztacie
- Transport elementów z tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni

Wymagania dotyczące powierzchni

Przyssawki wymagają powierzchni płaskiej, gładkiej i niepopiśtej. Minimalna powierzchnia styku to około 250 cm². Przed użyciem

należy oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju i wilgoci. Nie stosować na powierzchniach chropowatych, porowatych (beton niepolerowany) ani z głębokim tłoczeniem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan przyssawek – brak pęknięć, zarysowań i odkształceń. Powierzchnię roboczą przyssawek należy oczyścić z zanieczyszczeń suchą szmatką. Po przyłożeniu uchwytu do przenoszonego elementu należy aktywować mechanizm dźwigniowy i sprawdzić stabilność mocowania lekkim pociągnięciem.

Podczas przenoszenia elementów należy utrzymywać uchwyt prostopadle do powierzchni – siły ścinające działające pod kątem redukują skuteczność przyssawek. Nie przekraczać zadeklarowanego udźwigu 120 kg. W przypadku pracy na wysokości zaleca się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Po zakończeniu pracy przyssawki należy oczyścić z pozostałości kleju, silikonu lub innych substancji. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może przyspieszać starzenie się gumy. Okresowo sprawdzać elastyczność materiału przyssawek.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi elementów szklanych warto rozważyć: rękawice antyprzecięciowe do szkła, ściereczki z mikrofibry do czyszczenia powierzchni przed montażem, a także taśmy montażowe i uszczelki do ostatecznej instalacji elementów.