

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uklad-hamulcowy-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-64-geko-p-24407.html>

Układ hamulcowy do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-64 GEKO

Cena brutto	25,05 zł
Cena netto	20,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83052-64
Kod producenta	CG83052-64
Kod EAN	5901477157561
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Układ hamulcowy do kosiarki spalinowej GEKO G83052

Mechanizm hamulcowy przeznaczony do kosiarek spalinowych marki GEKO, model G83052. Element zapewniający kontrolowane zatrzymanie maszyny po zwolnieniu dźwigni bezpieczeństwa.

Model CG83052-64

Kompatybilność GEKO G83052

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Dedykowane przeznaczenie

Układ zaprojektowany specjalnie dla kosiarek spalinowych GEKO model G83052. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają fabrycznej specyfikacji, co zapewnia prawidłowe dopasowanie bez konieczności modyfikacji.

Funkcja bezpieczeństwa

Mechanizm hamulcowy współpracuje z dźwignią kontrolną, zatrzymując ostrze w ciągu kilku sekund po zwolnieniu uchwytu.

Rozwiązanie zgodne z normami bezpieczeństwa dla urządzeń ogrodniczych.

Materiały konstrukcyjne

Wykonany z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Konstrukcja przystosowana do pracy w środowisku wilgotnym i zapyłonym, typowym dla użytkowania kosiarek.

Montaż

Instalacja zgodna ze schematem fabrycznym kosiarki G83052. Wymaga podstawowych narzędzi i znajomości budowy kosiarki spalinowej. Zalecana konsultacja instrukcji obsługi przed wymianą.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	CG83052-64
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Typ części	Układ hamulcowy
Marka	GEKO
Kategoria	Część zamienna do kosiarek spalinowych

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego układu hamulcowego w kosiarce GEKO G83052
- Naprawa mechanizmu bezpieczeństwa zatrzymującego ostrze
- Przywrócenie sprawności systemu kontroli pracy noża tnącego
- Serwis kosiarek po intensywnym sezonie użytkowania
- Modernizacja starszych egzemplarzy modelu G83052

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana kosiarka to model GEKO G83052. Kod produktu znajduje się na tabliczce znamionowej maszyny lub w dokumentacji technicznej. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub dostawcą, podając pełny numer modelu kosiarki.

Użytkowanie i konserwacja

Po zainstalowaniu układu hamulcowego należy przeprowadzić test działania systemu bezpieczeństwa. Sprawdzenie polega na uruchomieniu silnika i zwolnieniu dźwigni kontrolnej – ostrze powinno zatrzymać się w ciągu maksymalnie 3 sekund. Jeśli czas zatrzymania jest dłuższy, konieczna jest regulacja lub weryfikacja montażu.

Regularnie kontroluj stan mechanizmu hamulcowego, szczególnie przed rozpoczęciem sezonu koszenia. Zwróć uwagę na oznaki zużycia elementów ciernych, luz w połączeniach oraz prawidłowość działania linki sterującej. Utrzymuj obszar montażu w czystości – usuwaj skoszoną trawę i zanieczyszczenia, które mogą wpływać na sprawność hamowania.

W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków podczas hamowania, opóźnionego zatrzymania ostrza lub luzów w mechanizmie, należy natychmiast przerwać użytkowanie kosiarki i skontaktować się z serwisem. Niesprawny układ hamulcowy stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa operatora.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu kosiarki GEKO G83052 mogą być potrzebne także: linkę sterującą hamulcem, sprężyny mocujące, elementy układu przeniesienia napędu oraz filtry powietrza i oleju silnikowego. Zaleca się wymianę wszystkich elementów bezpieczeństwa jednocześnie, aby zapewnić pełną sprawność maszyny.