

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/walek-do-aeracji-do-aeratora-spalinowego-g84005-cg84005a-geko-p-21388.html>



Wałek do aeracji do aeratora spalinowego G84005 CG84005A GEKO

Cena brutto	109,48 zł
Cena netto	89,01 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG84005A
Kod producenta	CG84005A
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wałek do aeracji do aeratora spalinowego GEKO G84005

Wymienny wałek roboczy przeznaczony do aeratora spalinowego GEKO model G84005. Element umożliwiający przebijanie otworów w glebie w celu poprawy napowietrzenia korzeni trawnika.

Model CG84005A

Kompatybilność GEKO G84005

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Wałek zaprojektowany specjalnie do modelu G84005. Kompatybilność zapewnia prawidłowe osadzenie w mechanizmie napędowym aeratora oraz zgodność wymiarów z obudową urządzenia. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu aeratora.

Funkcja aeracji

Wałek wyposażony w kolce lub ostrza przebijające glebę na głębokość kilku centymetrów. Proces aeracji polega na tworzeniu kanałów powietrznych w zbitej glebie, co umożliwia lepsze dotlenienie korzeni, wchłanianie wody oraz przenikanie nawozów.

Część zamienna

Element podlegający zużyciu eksploatacyjnemu. Kolce lub ostrza wałka tępią się w kontakcie z glebą, kamieniami i korzeniami. Wymiana wałka przywraca pełną skuteczność aeracji bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Montaż

Wałek mocowany na osi napędowej aeratora za pomocą systemów szybkiego montażu lub śrub zabezpieczających. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi – zazwyczaj wystarczy klucz imbusowy lub nasadowy.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG84005A
Kompatybilność	Aerator spalinowy GEKO G84005
Producent	GEKO
Typ elementu	Wałek roboczy do aeracji
Przeznaczenie	Część zamienna

Zastosowanie

- Regeneracja trawników po sezonie zimowym – usuwanie zbitej gleby
- Przygotowanie trawnika do nawożenia – tworzenie kanałów dla nawozów
- Poprawa wchłaniania wody na glebach gliniastych i ilastych
- Usuwanie nadmiaru filcu trawnego utrudniającego wzrost
- Aeracja przed dosiewaniem trawy – lepsza kiełkowanie nasion
- Utrzymanie trawników użytkowych i rekreacyjnych
- Pielęgnacja trawników na terenach sportowych

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić wałek

Wymiana konieczna gdy kolce są stępione (zaokrąglone końcówki), zgięte lub połamane. Objawy zużycia: płytsze otwory w glebie, trudniejsze wbijanie kół, nierównomierna praca aeratora. Zaleca się kontrolę stanu wałka co sezon użytkowania.

Sprawdzenie kompatybilności

Numer modelu aeratora znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia – zazwyczaj przy silniku lub na ramie. Wałek CG84005A

pasuje wyłącznie do aeratora G84005. Montaż w niezgodnym modelu może uszkodzić mechanizm napędowy.

Konserwacja wałka

Po każdym użyciu należy oczyścić wałek z resztek gleby, trawy i kamieni. Okresowo sprawdzać mocowanie kolców i dokręcać poluzowane elementy. Przechowywać w suchym miejscu - wilgoć może powodować korozję elementów stalowych.