

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wentylator-do-nagrzewnicy-olejowej-40kw-cg80421-45-geko-p-17400.html>



## Wentylator do nagrzewnicy olejowej 40KW CG80421-45 GEKO

Cena brutto	<b>25,88 zł</b>
Cena netto	<b>21,04 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80421-45</b>
Kod producenta	<b>CG80421-45</b>
Kod EAN	<b>5901477137976</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wentylator do nagrzewnicy olejowej 40KW CG80421-45 GEKO

Oryginalny wentylator zaprojektowany do nagrzewnic olejowych GEKO o mocy 40 kW. Element odpowiedzialny za cyrkulację powietrza i efektywność spalania w urządzeniach grzewczych.

Model CG80421-45

Przeznaczenie Nagrzewnice 40 kW

Kompatybilność GEKO G80425

### Charakterystyka techniczna

#### Kompatybilność z urządzeniem

Wentylator zaprojektowany specjalnie do współpracy z nagrzewnicami olejowymi GEKO o mocy 40 kW. Wymiary, parametry elektryczne i mocowanie dostosowane do modelu G80425 oraz innych kompatybilnych jednostek.

#### Funkcja w systemie grzewczym

Odpowiada za wymuszony obieg powietrza przez komorę spalania i wymiennik ciepła. Zapewnia właściwy stosunek powietrza do paliwa oraz efektywną dystrybucję ciepłego powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu.

## Oryginalny komponent GEKO

Część wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją producenta nagrzewnic. Gwarantuje zachowanie parametrów technicznych urządzenia oraz prawidłową współpracę z układem sterowania i zabezpieczeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80421-45
Producent	GEKO
Typ urządzenia	Wentylator do nagrzewnicy olejowej
Moc nagrzewnicy	40 kW
Kompatybilność	Nagrzewnica GEKO G80425 i modele pokrewne
Zastosowanie	Część zamienna / serwisowa

## Zastosowanie w systemie nagrzewnicy

- Wymuszenie przepływu powietrza przez palnik olejowy
- Chłodzenie komory spalania podczas pracy urządzenia
- Transport ciepłego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia
- Zapewnienie właściwego stosunku powietrza do paliwa
- Wspomaganie procesu rozruchu i stabilizacji spalania
- Odprowadzanie spalin przez system wydechowy

## Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model nagrzewnicy na tabliczce znamionowej urządzenia. Wentylator pasuje do nagrzewnic GEKO o mocy 40 kW, w tym modelu G80425. W przypadku wątpliwości można porównać wygląd i wymiary z oryginalnym wentylatorem lub skonsultować się z serwisem.

## Wymiana wentylatora

Wentylator jest elementem podlegającym zużyciu eksploatacyjnemu. Wymiana może być konieczna w przypadku uszkodzenia mechanicznego, zużycia łożysk, osłabienia wydajności lub awarii elektrycznej. Objawy wskazujące na konieczność wymiany to: zwiększony hałas, wibracje, osłabienie strumienia powietrza, problemy z rozruchem nagrzewnicy lub całkowity brak obrotów.

Wymianę należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu elektrycznym i schłodzonym urządzeniu. Proces wymaga demontażu obudowy nagrzewnicy, odłączenia przewodów elektrycznych i odkręcenia śrub mocujących. Nowy wentylator montuje się w odwrotnej kolejności, zachowując prawidłową orientację i mocowanie.

## Bezpieczeństwo podczas wymiany

---

Prace serwisowe przy nagrzewnicach olejowych powinny być wykonywane przez osoby z odpowiednią wiedzą techniczną. Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i poczekać na całkowite ostygnięcie wszystkich elementów. Nieprawidłowy montaż wentylatora może prowadzić do nieprawidłowego spalania i zagrożenia bezpieczeństwa.

#### Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji nagrzewnicy olejowej GEKO 40 kW mogą być potrzebne inne części zamienne, takie jak: palnik olejowy, dysze paliwowe, filtry paliwa, termostaty, zabezpieczenia termiczne, przewody paliwowe oraz elementy układu zapłonowego. Zaleca się stosowanie oryginalnych części GEKO w celu zachowania parametrów i bezpieczeństwa urządzenia.