

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-kosiarki-elektrycznej-g83026-cg83026b-geko-p-44126.html>



Wirnik do kosiarki elektrycznej G83026 CG83026B GEKO

Cena brutto	64,50 zł
Cena netto	52,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83026B
Kod producenta	CG83026B
Kod EAN	5901477173080
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do kosiarki elektrycznej GEKO G83026 (CG83026B)

Oryginalna część zamienna do kosiarki elektrycznej GEKO model G83026. Wirnik odpowiada za generowanie podciśnienia, które podnosi trawę przed cięciem oraz kieruje ściętą masę do kosza.

Producent	GEKO
Model	CG83026B
Kompatybilność	G83026
Typ części	Część oryginalna

Charakterystyka

Funkcja wirnika w kosiarce

Wirnik tworzy strumień powietrza, który unosi łodygi trawy tuż przed cięciem przez nóż. Dzięki temu trawa jest ścinana równo, a ściętą masę wirnik kieruje bezpośrednio do kosza zbiorczego, co zwiększa efektywność koszenia.

Oryginalna część GEKO

Produkt zaprojektowany specjalnie dla modelu G83026, co zapewnia pełną kompatybilność wymiarową i mechaniczną. Eliminuje to ryzyko niedopasowania, które może wystąpić przy częściach uniwersalnych.

Montaż bez modyfikacji

Wirnik pasuje bezpośrednio do oryginałów mocowań w kosiarce GEKO G83026. Wymiana nie wymaga dodatkowych adaptacji ani specjalistycznych narzędzi - standardowa procedura serwisowa.

Wpływ na wydajność koszenia

Sprawny wirnik utrzymuje optymalne podciśnienie w komorze tnącej. Zużyty lub uszkodzony wirnik obniża skuteczność zbierania trawy do kosza i może powodować nierówne cięcie.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83026B
Kompatybilność	Kosiarka elektryczna GEKO G83026
Typ części	Oryginalna część zamienna
Przeznaczenie	Wymiana zużytego lub uszkodzonego wirnika

Kiedy wymienić wirnik

Objawy zużycia wirnika

Wymiana wirnika staje się konieczna, gdy kosiarka gorzej zbiera trawę do kosza, pozostawia ściętą trawę na trawniku, działa głośniej niż zwykle lub wykazuje wibracje podczas pracy. Uszkodzenia mechaniczne wirnika (pęknięcia, ubytki łopatek) również wymagają natychmiastowej wymiany.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki - znajduje się on na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu. Wirnik CG83026B pasuje wyłącznie do kosiarki GEKO G83026.

Zalecenia użytkowe

Po zamontowaniu nowego wirnika zaleca się przeprowadzenie próbnego uruchomienia kosiarki bez obciążenia. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się płynnie, bez wibracji i nietypowych dźwięków. Regularna kontrola stanu wirnika co sezon pozwala wykryć zużycie przed całkowitą utratą sprawności.

Wirnik należy okresowo czyścić z nagromadzonej trawy i ziemi, co zapobiega zwiększaniu się masy obrotowej i zmniejsza obciążenie silnika. Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć kosiarkę od zasilania.

Produkty powiązane

Przy wymianie wirnika warto rozważyć sprawdzenie stanu noża tnącego oraz paska napędowego. Wymiana kilku elementów jednocześnie pozwala przywrócić kosiarce parametry pracy zbliżone do nowej.