

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-mlot-5-zebow-geko-g85061-p-20460.html>



Wirnik młot 5 zębów GEKO G85061

Cena brutto	26,12 zł
Cena netto	21,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G85061
Kod producenta	G85061
Kod EAN	5901477103452
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik młot 5 zębów GEKO G85061

Wirnik młot stanowi kluczowy element układu napędowego młota elektrycznego, odpowiedzialny za przekazywanie momentu obrotowego z silnika na mechanizm uderzeniowy. Model G85061 to część zamienna przeznaczona do młotów marki GEKO.

Liczba zębów 5 zębów
Model G85061
Producent GEKO
Typ części Część zamienna

Charakterystyka

Konstrukcja 5-zębowa

Wirnik wyposażony w pięć zębów zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń mechanicznych podczas pracy. Taka konfiguracja wpływa na stabilność pracy młota oraz odpowiednią transmisję momentu obrotowego na mechanizm uderzeniowy.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specjalnie dla młotów GEKO. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z posiadanym modelem narzędzia poprzez sprawdzenie numeru katalogowego w dokumentacji technicznej urządzenia lub u producenta.

Funkcja w układzie napędowym

Wirnik przekształca ruch obrotowy silnika w ruch postępowo-zwrotny tłoka uderzeniowego. Odpowiada za synchronizację pracy mechanizmu udarowego z obrotami silnika, co bezpośrednio wpływa na efektywność wiercenia i kucia.

Część eksploatacyjna

Wirnik podlega naturalnemu zużyciu podczas intensywnej pracy młota. Wymiana jest konieczna przy zauważalnym spadku mocy udaru, nietypowych dźwiękach podczas pracy lub widocznym zużyciu mechanicznym zębów.

Specyfikacja techniczna

Model	G85061
Producent	GEKO
Typ produktu	Wirnik młot
Liczba zębów	5
Zastosowanie	Młoty elektryczne GEKO
Kategoria	Część zamienna

Zastosowanie

- Naprawa młotów elektrycznych GEKO z uszkodzonym wirnikiem
- Wymiana części zużytych podczas intensywnej eksploatacji narzędzia
- Przywracanie pełnej sprawności młota przy spadku mocy udaru
- Serwisowanie elektronarzędzi w warunkach warsztatowych
- Konserwacja prewencyjna młotów używanych zawodowo

Weryfikacja kompatybilności

Jak sprawdzić zgodność z posiadanym młotem

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu młota w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Następnie porównać z listą kompatybilnych modeli dostępną w dokumentacji producenta GEKO lub skontaktować się z działem technicznym. Montaż niezgodnej części może prowadzić do uszkodzenia narzędzia.

Wymiana wirnika

Wymiana wirnika wymaga częściowego demontażu młota oraz dostępu do układu napędowego. Proces obejmuje:

Przebieg wymiany

Odłączenie narzędzia od zasilania, demontaż obudowy zgodnie z instrukcją serwisową, usunięcie zużytego wirnika z wału silnika, montaż nowego wirnika z zachowaniem odpowiedniej orientacji zębów oraz ponowny montaż obudowy. Po wymianie należy przeprowadzić test sprawności narzędzia bez obciążenia.

Uwaga dotycząca montażu

Nieprawidłowy montaż wirnika może prowadzić do uszkodzenia przekładni lub mechanizmu udarowego. W przypadku braku doświadczenia w serwisowaniu elektronarzędzi zaleca się zlecenie wymiany autoryzowanemu serwisowi GEKO.