

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-mlot-6-zebow-wiatrak-czarny-geko-g85060-p-20459.html>



Wirnik młot 6 zębów /wiatrak czarny/ GEKO G85060

Cena brutto	26,12 zł
Cena netto	21,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G85060
Kod producenta	G85060
Kod EAN	5901477103445
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik młot 6 zębów GEKO G85060

Część zamienna do młotów pneumatycznych i elektronarzędzi marki GEKO. Wirnik z 6 zębami zapewnia przekazywanie momentu obrotowego w mechanizmie uderzeniowym narzędzia.

Liczba zębów	6
Model	G85060
Typ Wirnik młota	
Kolor	Czarny

Charakterystyka wirnika

Konstrukcja 6-zębowa

Wirnik wyposażony w 6 zębów rozmieszczonych równomiernie wokół osi. Taka konfiguracja zapewnia stabilne przekazywanie momentu obrotowego oraz ogranicza wibracje podczas pracy młota. Większa liczba zębów w porównaniu do konstrukcji 4-zębowych przekłada się na płynniejsze działanie mechanizmu uderzeniowego.

Kompatybilność z GEKO

Część zaprojektowana specjalnie dla narzędzi marki GEKO. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z modelem posiadanego młota – weryfikacja numeru katalogowego części w instrukcji obsługi lub u producenta pozwoli uniknąć błędnego doboru.

Funkcja w mechanizmie uderzeniowym

Wirnik stanowi element przekładni w młocie, przekształcając ruch obrotowy silnika w ruch uderzeniowy bijaka. Zużycie wirnika objawia się spadkiem mocy uderzeń, nietypowymi dźwiękami lub zablokowaniem mechanizmu – wymiana tego elementu często przywraca pełną sprawność narzędzia.

Materiał wykonania

Wirnik wykonany z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne występujące w młotach. Czarne wykończenie może wskazywać na utwardzanie powierzchniowe lub powłokę antykorozyjną, co wydłuża żywotność części w warunkach intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G85060
Marka	GEKO
Typ części	Wirnik młota (wiatrak)
Liczba zębów	6
Kolor	Czarny
Zastosowanie	Młoty pneumatyczne i elektronarzędzia GEKO

Zastosowanie

- Naprawa młotów pneumatycznych GEKO z zużytym wirnikiem
- Wymiana części w elektronarzędziach udarowych marki GEKO
- Regeneracja młotów z uszkodzonym mechanizmem uderzeniowym
- Serwis narzędzi profesjonalnych w warsztatach i punktach naprawczych
- Przywracanie sprawności młotów po długotrwałej eksploatacji

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zamówieniem wirnika należy zweryfikować numer katalogowy części w dokumentacji technicznej posiadanego młota GEKO. Producent może stosować różne warianty wirników w zależności od modelu narzędzia. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem autoryzowanym lub dostawcą, podając pełną nazwę modelu młota.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana wirnika wymaga częściowego demontażu młota – należy postępować zgodnie z instrukcją serwisową narzędzia. Przed montażem nowej części warto oczyścić komorę wirnika z zanieczyszczeń i sprawdzić stan pozostałych elementów mechanizmu uderzeniowego.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie wirnika względem wału napędowego – nieprawidłowa pozycja może prowadzić do przyspieszonego zużycia lub uszkodzenia narzędzia. Po wymianie zaleca się przetestowanie młota bez obciążenia, aby upewnić się o poprawności działania mechanizmu.

Regularna konserwacja młota, w tym okresowa kontrola stanu wirnika, pozwala wykryć zużycie na wczesnym etapie i uniknąć poważniejszych awarii. Oznaki wymagające wymiany to widoczne uszkodzenia zębów, nadmierne luzy lub odkształcenia elementu.