

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-kuwety-malarskiej-duzej-330x350mm-g66365a-geko-p-44556.html>



Wkład do kuwety malarskiej dużej 330x350mm G66365A GEKO

Cena brutto	14,96 zł
Cena netto	12,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66365A
Kod producenta	G66365A
Kod EAN	5901477180637
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkład do kuwety malarskiej dużej 330x350mm G66365A GEKO

Jednorazowy wkład do kuwety malarskiej wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego. Rozwiązanie eliminujące konieczność mycia kuwety przy zmianie koloru farby.

Wymiary 330 x 350 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Typ Wkład jednorazowy

Model G66365A

Charakterystyka produktu

Eliminacja mycia kuwety

Wkład zabezpiecza kuwete przed bezpośrednim kontaktem z farbą. Po zakończeniu pracy wystarczy usunąć zużyty wkład – kuweta pozostaje czysta i gotowa do ponownego użycia z nowym wkładem.

Szybka zmiana koloru

Przy pracach wymagających użycia kilku kolorów farby wymiana wkładu zajmuje kilka sekund. Nie ma potrzeby przerywania pracy na mycie i suszenie kuwety między kolejnymi kolorami.

Przezroczyste tworzywo

Przezroczysty materiał umożliwia kontrolę ilości farby we wkładzie oraz ocenę stopnia jej wymieszania z walka. Ułatwia to precyzyjne dozowanie i zapobiega marnowaniu materiału.

Cienka konstrukcja

Niewielka grubość materiału pozwala na łatwe dopasowanie wkładu do kształtu kuwety. Wkład nie zmienia geometrii roboczej kuwety ani nie utrudnia pracy walkiem malarskim.

Specyfikacja techniczna

Model	G66365A
Producent	GEKO
Wymiary	330 x 350 mm
Typ kuwety	Duża kuweta malarska
Materiał wykonania	Cienkie tworzywo sztuczne
Przezroczystość	Tak
Przeznaczenie	Wkład jednorazowy

Zastosowanie

- Prace malarskie wymagające częstej zmiany kolorów farby
- Malowanie w systemie ciągłym bez przerw na czyszczenie narzędzi
- Prace z farbami trudnymi do usunięcia z powierzchni kuwety
- Zastosowania profesjonalne w firmach malarskich
- Prace remontowe w obiektach z ograniczonym dostępem do wody
- Malowanie w warunkach mobilnych, na budowach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wkładu

Przed założeniem wkładu sprawdź, czy kuweta jest sucha i wolna od zanieczyszczeń. Rozłóż wkład równomiernie na dnie i ścianach kuwety, dociskając go do krawędzi. Upewnij się, że wkład przylega do całej powierzchni roboczej.

Wymiana wkładu

Po zakończeniu pracy lub przy zmianie koloru farby wyjmij zużyty wkład wraz z pozostałościami farby. Usuń ewentualne zabrudzenia z krawędzi kuwety przed założeniem nowego wkładu. Zużyte wkłady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i farb.

Kompatybilność

Wkład przeznaczony jest do kuwet malarskich o wymiarach wewnętrznych zbliżonych do 330 x 350 mm. Przed zakupem należy zmierzyć powierzchnię roboczą kuwety, aby upewnić się o odpowiednim dopasowaniu. Wkład sprawdza się z większością standardowych walków malarskich o szerokości do 25 cm.

Produkty powiązane

Do kompletu polecane są: kuwety malarskie GEKO o wymiarach 330 x 350 mm, walki malarskie o szerokości 18-25 cm oraz osłony malarskie na walki, które również przyspieszają pracę i ograniczają czyszczenie narzędzi.