

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-kuwety-malarskiej-sredniej-250x330mm-g66364a-geko-p-44235.html>

## Wkład do kuwety malarskiej średniej 250x330mm G66364A GEKO

Cena brutto	<b>11,91 zł</b>
Cena netto	<b>9,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66364A</b>
Kod producenta	<b>G66364A</b>
Kod EAN	<b>5901477180620</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wkład do kuwety malarskiej średniej 250x330mm G66364A GEKO

Jednorazowy wkład z tworzywa sztucznego eliminujący konieczność mycia kuwety malarskiej po każdej zmianie koloru farby. Rozwiązanie umożliwiające szybką wymianę i kontynuację prac malarskich bez przestojów związanych z czyszczeniem narzędzi.

Wymiary 250 x 330 mm

Typ kuwety Średnia

Materiał Tworzywo sztuczne

Model G66364A

### Charakterystyka produktu

#### Oszczędność czasu

Eliminacja czasochłonnego procesu mycia kuwety po każdej zmianie koloru. Wymiana wkładu trwa kilka sekund, podczas gdy dokładne oczyszczenie kuwety z resztek farby może zająć kilka minut.

### Szybka zmiana koloru

Możliwość natychmiastowego przejścia do pracy z innym odcieniem farby bez ryzyka zmieszania kolorów. Szczególnie przydatne przy pracach wymagających użycia wielu kolorów w krótkim czasie.

### Przeźroczyste tworzywo

Materiał pozwala na wizualną kontrolę ilości farby w kuwecie oraz jej konsystencji bez konieczności wyjmowania wkładu. Ułatwia ocenę, czy konieczne jest uzupełnienie farby.

### Oszczędność wody i detergentów

Redukcja zużycia wody i środków czyszczących potrzebnych do mycia kuwet. Istotne zarówno z perspektywy kosztowej, jak i ekologicznej przy regularnych pracach malarskich.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66364A
Producent	GEKO
Wymiary	250 x 330 mm
Typ kuwety	Średnia
Materiał	Cienkie tworzywo sztuczne
Przezroczystość	Tak
Przeznaczenie	Kuwety malarskie 250x330mm

### Kompatybilność

Wkład przeznaczony do kuwet malarskich o wymiarach 250x330mm. Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar posiadanej kuwety - wymiary powinny odpowiadać parametrom wkładu. Kuwety średnie są standardowo używane z wałkami o szerokości 18-25 cm.

## Zastosowanie

- Prace wymagające częstej zmiany kolorów farby
- Malowanie wielokolorowych wzorów i dekoracji
- Prace renowacyjne z użyciem różnych odcieni

- 
- Profesjonalne usługi malarskie z napiętym harmonogramem
  - Prace w obiektach bez łatwego dostępu do wody
  - Malowanie w warunkach zimowych, gdzie mycie narzędzi jest utrudnione
  - Prace z farbami trudnymi do zmycia (lakiery, farby olejne)

## Użytkowanie i konserwacja

---

Wkład należy umieścić w kuwecie przed nalaniem farby, dopasowując go do kształtu naczynia. Po zakończeniu pracy lub przy zmianie koloru wystarczy wyjąć zużyty wkład wraz z resztkami farby i założyć nowy. Zużyte wkłady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych z pozostałościami farb.

Przy intensywnych pracach malarskich warto zaopatrzyć się w kilka wkładów jednocześnie, co pozwala na płynną pracę bez przestojów. Wkłady można przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu – nie wymagają specjalnych warunków magazynowania.

### Produkty powiązane

Do kompletu z wkładami warto rozważyć: kuwety malarskie 250x330mm, wałki malarskie o szerokości 18-25 cm, pędzle do malowania narożników oraz folie malarskie do zabezpieczania powierzchni.