

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/woltomierz-do-prostownika-cg80007-1-geko-p-22026.html>



Woltomierz do prostownika CG80007-1 GEKO

Cena brutto	31,14 zł
Cena netto	25,32 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80007-1
Kod producenta	CG80007-1
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Woltomierz do prostownika CG80007-1 GEKO

Wskaźnik napięcia przeznaczony do montażu w prostowniku GEKO CG80007-1. Umożliwia bieżący monitoring poziomu napięcia podczas procesu ładowania akumulatorów oraz weryfikację parametrów pracy urządzenia.

Model CG80007-1

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Kompatybilność z prostownikiem

Woltomierz zaprojektowany specjalnie do prostownika GEKO CG80007-1. Dopasowanie mechaniczne i elektryczne zapewnia bezproblemowy montaż bez konieczności modyfikacji obudowy lub instalacji elektrycznej urządzenia.

Monitoring napięcia w czasie rzeczywistym

Umożliwia ciągłą kontrolę poziomu napięcia wyjściowego prostownika. Pozwala na weryfikację, czy parametry ładowania są odpowiednie dla danego typu akumulatora, co zapobiega przeładowaniu lub niedoładowaniu ogniw.

Czytelny wyświetlacz analogowy

Wyświetlacz z podziałką ułatwia odczyt wartości napięcia bez użycia dodatkowych przyrządów pomiarowych. Wskazówka reaguje na zmiany napięcia, co pozwala na obserwację dynamiki procesu ładowania.

Konstrukcja warsztatowa

Obudowa woltomierza przystosowana do pracy w warunkach warsztatowych. Odporna na wibracje i uderzenia mechaniczne, które mogą wystąpić podczas codziennej eksploatacji sprzętu w serwisie lub garażu.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80007-1
Producent	GEKO
Typ produktu	Woltomierz do prostownika
Kompatybilność	Prostownik GEKO CG80007-1
Typ wyświetlacza	Analogowy
Przeznaczenie	Część zamienna / wymienny element

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub niesprawnego woltomierza w prostowniku GEKO CG80007-1
- Monitoring napięcia podczas ładowania akumulatorów samochodowych
- Kontrola parametrów pracy prostownika w warsztatach samochodowych
- Weryfikacja napięcia wyjściowego przy ładowaniu różnych typów akumulatorów
- Diagnostyka poprawności funkcjonowania prostownika
- Obserwacja procesu ładowania w trybie szybkim i wolnym

Jak sprawdzić kompatybilność?

Woltomierz jest dedykowany wyłącznie do prostownika GEKO model CG80007-1. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu na tabliczce znamionowej prostownika lub w dokumentacji technicznej urządzenia. Montaż w innych modelach może wymagać dodatkowych adaptacji.

Użytkowanie i konserwacja

Woltomierz nie wymaga specjalnej konserwacji. Przed montażem należy odłączyć prostownik od zasilania. Instalację wykonuje

się poprzez podłączenie przewodów zgodnie z oznaczeniami oraz mechaniczne zamocowanie w obudowie prostownika.

Okresowo warto sprawdzać dokładność wskazań poprzez porównanie z zewnętrznym multimetrem cyfrowym. W przypadku rozbieżności przekraczających 0,5V zaleca się wymianę elementu.

Czyszczenie wyświetlacza należy wykonywać suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikać stosowania rozpuszczalników i silnych detergentów, które mogą uszkodzić skalę lub obudowę przyrządu.